

VIN: **WBAKS610200J90711**

Marka: **BMW**

Model: **X5 XDRIVE40D 3.00**

Typ paliwa: -

Rodzaj nadwozia: **SUV**

Data wygenerowania raportu: 2019-02-22 17:04:40 UTC +0100



WIEK POJAZDU

WG DATY PRODUKCJI / ROKU MODELOWEGO



Data produkcji / Rok modelowy: **2014-09-16**

WG PIERWSZEJ REJESTRACJI POJAZDU



Data pierwszej rejestracji: -



PODSUMOWANIE RAPORTU

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przydatne informacje

Liczba wpisów: 2



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 32



Informacje o producencie

Liczba wpisów: 2



Poprawność VIN

Prawidłowy



Sprawdzenie baz skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12, Odnotowano: 0



Akcje serwisowe / usterki

Liczba wpisów: 0



2. HISTORIA POJAZDU

Odczytane przebiegi

Liczba wpisów: 1



Historia uszkodzeń

Liczba wpisów: 5



Dziennik użytkowania

Liczba wpisów: 0



Historia cenowa

Liczba wpisów: 0



3. INFORMACJE DODATKOWE

Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia pojazdu

Liczba wpisów: 0



Wyposażenie

Liczba wpisów: 55



1. INFORMACJE PODSTAWOWE




PRZYDATNE INFORMACJE

ŚREDNI PRZEBIEG POJAZDU

109250

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

ŚREDNI PRZEBIEG POJAZDÓW



Uwaga: Na wykresie przedstawiono średni przebieg wg rocznika samochodów z silnikiem PB i ON.



INFORMACJE O POJEŹDZIE

LICZBA WPISÓW: 32

VIN: **WBAKS610200J90711**



Producent	BMW	Model	X5 XDRIVE40D
Rodzaj nadwozia	SUV	Kraj producenta	NIEMCY
Rok modelowy	2014	Kod koloru lakieru	300
Kolor lakieru	ALPINWEISS 3	Kod koloru wnętrza	LCB8
Kolor wnętrza	TERRA	Seria	F15
Data produkcji	2014-09-16	Kod silnika	N57Z
Silnik	3.00	Moc silnika	230KW (308HP)
Układ kierowniczy	LEWOSTRONNY	Kod skrzyni biegów	GA8HP-70Z
Typ skrzyni biegów	AUTOMATYCZNA	Skrzynia biegów	SPORT AUTOMATIC TRANSMISSION



INFORMACJE O POJEŹDZIE

LICZBA WPISÓW: 32

Napęd	AWD	Kod modelu	KS61
Segment	KLASA WYŻSZA-ŚREDNIA	Rynek przeznaczenia	POLSKA
Numer seryjny pojazdu	J90711	Liczba drzwi	5
Wykończenie wnętrza	LEDER DAKOTA/TERRA	Typ napędu	XDRIVE
Generacja	III	Pojemność oleju w skrzyni biegów [l]	8.50
Pojemność płynu hamulcowego [l]	1.00	Pojemność płynu chłodzącego [l]	12.60
Poprawność VIN	PRAWDŁOWY		



INFORMACJE O PRODUCENCIE

LICZBA WPISÓW: 2

Nazwa	Adres	Kraj	Data
Bayerische Motoren Werke AG	Muenchen 13 Muenchen 13 Germany	Niemcy	2008-02-05
Bayerische Motoren Werke AG	Muenchen 13 Muenchen 13 Germany	Niemcy	1999-03-31



BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

PRZESZUKANE BAZY: 12 ODNOTOWANO: 0

Kraj	Źródło	Znaczenie	Dostępne informacje
	Włochy	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Czechy	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Rumunia	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Litwa	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Słowenia	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Holandia	Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli	✓ Nie odnotowano
	Kanada	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Słowacja	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Szwecja	Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli	✓ Nie odnotowano
	Norwegia	Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt	✓ Nie odnotowano
	Kaynine	Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)	✓ Nie odnotowano
	Baza int.	Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe	✓ Nie odnotowano



AKCJE SERWISOWE / USTERKI

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Opis	Źródło	Znaczenie	Komentarz
--	--	--	--	--

2. HISTORIA POJAZDU



ODCZYTANE PRZEBIEGI






LICZBA WPISÓW: 1

Data	Przebieg	Szczegóły
2018-02	89 330 km	ZGŁOSZONO PRZEBIEG POJAZDU



HISTORIA USZKODZEŃ

LICZBA WPISÓW: 5

Data	Graficzna prezentacja uszkodzenia	Szczegóły
2018-02		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Kwota: > 50000 PLN
2018-02		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Kwota: > 50000 PLN
2018-02		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Rezultat: USZKODZENIE NADWOZIA Miejsce uszkodzenia: Tył, Lewy tył, Prawy tył, Centralna część Kwota: 30000 - 50000 PLN
2018-02	  USZKODZENIE SZYB  USZKODZENIE WNĘTRZA	ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Rezultat: USZKODZENIE SZYB, USZKODZENIE WNĘTRZA, USZKODZENIE NADWOZIA Miejsce uszkodzenia: Przód, Prawy przód, Lewy przód, Lewa strona, Prawa strona, Tył, Lewy tył, Prawy tył, Centralna część, Przednia szyba Kwota: > 50000 PLN
2015-09		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Rezultat: USZKODZENIE NADWOZIA Miejsce uszkodzenia: Lewa strona, Prawa strona Kwota: 1000 - 1250 PLN



DZIENNIK UŻYTKOWANIA

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Szczegóły
--	--



HISTORIA CENOWA

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Cena	Szczegóły
--	--	--



CHRONOLOGICZNA HISTORIA POJAZDU

LICZBA WPISÓW: 6

Data	Przebieg	Szczegóły
2018-02		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Kwota: > 50000 PLN
2018-02		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Kwota: > 50000 PLN
2018-02		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Rezultat: USZKODZENIE NADWOZIA Miejsce uszkodzenia: Tył, Lewy tył, Prawy tył, Centralna część Kwota: 30000 - 50000 PLN
2018-02	89 330 km	ZGŁOSZONO PRZEBIEG POJAZDU
2018-02		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Rezultat: USZKODZENIE SZYB, USZKODZENIE WNĘTRZA, USZKODZENIE NADWOZIA Miejsce uszkodzenia: Przód, Prawy przód, Lewy przód, Lewa strona, Prawa strona, Tył, Lewy tył, Prawy tył, Centralna część, Przednia szyba Kwota: > 50000 PLN
2015-09		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Rezultat: USZKODZENIE NADWOZIA Miejsce uszkodzenia: Lewa strona, Prawa strona Kwota: 1000 - 1250 PLN

3. INFORMACJE DODATKOWE



DZIENNIK SPRAWDZEŃ

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	Znaczenie
--	--	--	--	--



WYPOSAŻENIE

LICZBA WPISÓW: 55

Kod	Opis	Kod	Opis
S1CAA	Selekcja COP ważnych pojazdów	S1CBA	Zakres CO2
S230A	Extra package, EU-specific	S258A	Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
S2PAA	Zabezpieczenie śrub kół	S2PVA	Obr. BMW stopy lekkie, szpr. podw. 467
S2TBA	Sportowa automatyczna skrzynia biegów	S2VBA	Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
S2VFA	Adaptacyjne podwozie M	S302A	Instalacja alarmowa
P337A	M Pakiet sportowy	S3AGA	Kamera jazdy wstecz
S3MCA	Ind. relingi dach. wys. poł. Shadow Line	S402A	Dach panoramiczny elektryczny
S413A	Siatka oddzielająca bagażnika	S423A	Dywaniki podłogowe Velours
S428A	Trójkąt ostrzegawczy i apteczka	S430A	Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
S459A	Elektryczna regulacja foteli z pamięcią	S481A	Fotel sportowy
S488A	Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera	S493A	Zespół schowków
S494A	Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera	S4DDA	Wersja z drewna szlach. Finline Pur
S4UYA	Torba na narty i snowboard	S502A	Spryskiwacze reflektorów
S508A	Park Distance Control (PDC)	S534A	Klimatyzacja automatyczna
S552A	Adaptacyjny reflektor LED	S563A	Light package
S575A	Supplementary 12V sockets	S5A1A	LED Fog lights
S5ACA	Asystent świateł drogowych	S5ASA	Driving Assistant
S5DAA	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.	S5DLA	Surround View
S609A	System nawigacji Professional	S676A	System głośników HiFi
S698A	Area-Code 2 do DVD	S6ACA	Inteligentne połączenie ratunkowe
S6AEA	Teleservices	S6AKA	Connected Drive Services
S6WBA	Wielofunkcyjny wyświetlacz przyrządów	S710A	M leather steering wheel
S715A	Pakiet aerodynamiczny M	S760A	Wysoki połysk Shadow-Line
S775A	Podsufitka antracyt	S7NHA	Technika serwisowa BMW
S877A	Brak obsługi krzyżowej	S8A1A	Polska wersja językowa
S8ATA	Literatura pokładowa, polski	S8TFA	Aktywna ochrona pieszych
S8V1A	Tabliczka informacyjna	S9AAA	Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
S548A	Licznik kilometrów	--	



ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

LICZBA ZDJĘĆ: 0

Data	Szczegóły	Liczba zdjęć
--	--	--

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez ASDIRECT Sp. z o.o. o tym fakcie.

ASDIRECT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi ASDIRECT Sp. z o.o.

Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody ASDIRECT Sp. z o.o.

ASDIRECT Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

ASDIRECT Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez ASDIRECT Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.