NIEZALEŻNY SPECJALISTA SAMOCHODOWY w ŁODZI
Jakub Szczepański

91-403 ŁÓDŹ, Lubeckiego 1 lok 25
tel. +48 660 368 095

wykonał(a): Jakub Szczepański

wersja danych: 9.2017

Ocena stanu technicznego pojazdu

wykonana dnia 14032018 dla :

AUTAKRAJOWE.COM.PL

1. Dane pojazdu

marka OPEL
model COMBO
kraj pochodzenia PL
VIN WOLGUYC1AG9571607
rodzaj nadwozia VAN
pojemność 1248 cm³
kolor BIAŁY
liczba drzwi 5
skrzynia biegów MANUAL 5B
norma emisji spalin EURO5
pojazd objęty gwarancją TAK / NIE*

rok produkcji 2015
nr rejestracyjny WE 194KT
data I rej 16.07.2015
przebieg 65683
uszkodzony TAK / (NIE*)
moc (KM) 90
rodzaj pojazdu CIĘŻAROWY
liczba miejsc 5
rodzaj paliwa DIESEL
ilość właścicieli 1
nazwa poprz. właśc. ORANGE

2 Dokumentacja

- [x] dowód rejestracyjny
- [x] aktualna polisa OC
- [x] przegląd techniczny do 15072018
- [x] ciągłość umów / faktur
- [x] ilość kluczyków 1 szt
- [x] dokument sprzedaży VAT23% / VAT MARŻA
- [x] karta pojazdu
- [x] serwisowany w ASO
- [ ] ostatni serwis 28082017 / 161 714
- [ ] legalizacja LPG do .....
- [x] faktury z napraw
- [x] odliczenie VAT 50% / 100 %

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

Scanned by CamScanner

*- zaznaczyć prawidłowe

3. Wyposażenie

- [x] ABS
- [x] ASR
- [ ] ESP
- [ ] AIRBAG ..... szt
- [ ] klimatyzacja automatyczna
- [ ] klimatyzacja dwustrefowa
- [x] klimatyzacja ręczna
- [ ] klimatyzacja wielostrefowa
- [ ] webasto
- [ ] podgrzewane fotele
- [ ] wentylowane fotele
- [ ] elektryczne fotele przód
- [ ] elektryczne fotele tył
- [ ] skórzana tapicerka
- [ ] welurowa tapicerka
- [x] materiałowa tapicerka
- [ ] elektryczne szyby ..... szt
- [ ] elektryczne lusterka
- [ ] podgrzewane lusterka
- [x] składane lusterka
- [ ] fotochromatyczne lusterka boczne
- [ ] fotochromatyczne lusterko wsteczne
- [x] alarm fabryczny
- [x] immobilizer
- [ ] odcięcie zapłonu
- [ ] tunel na narty
- [ ] szyberdach
- [ ] dach panoramiczny
- [x] roleta bagażnika
- [ ] rolety tylnych szyb
- [ ] ekrany LCD
- [ ] alufelgi ..... " ..... szt
- [ ] elektryczna klapa bagażnika
- [ ] spryskiwacze reflektorów
- [x] gaśnica
- [x] trójkąt
- [x] kamizelka
- [ ] apteczka
- [ ] czujnik deszczu / zmierzchu*
- [x] centralny zamek
- [x] antynapad
- [ ] GPS
- [ ] radio CD / MP3 / USB / SD / AUX*
- [ ] nawigacja kolorowa
- [ ] nawigacja czarno-biała
- [ ] DVD
- [ ] TV
- [ ] HUD
- [ ] zmieniarka CD
- [x] komputer pokładowy
- [ ] kamera cofania
- [ ] tempomat
- [ ] tempomat aktywny
- [x] kierownica multifunkcyjna
- [ ] LED
- [ ] XENON
- [ ] halogeny
- [ ] czujniki parkowania przód
- [x] czujniki parkowania tył
- [x] wspomaganie kierownicy
- [ ] START-STOP
- [ ] skórzana kierownica
- [ ] przyciemniane szyby
- [ ] podgrzewana przednia szyba
- [x] isofix
- [ ] KEYLESS GO
- [ ] lodówka
- [ ] podłokietnik ..... szt
- [ ] gniazdo zapalniczki ..... szt
- [ ] klimatyzowany schowek przedni
- [ ] domykanie drzwi
- [ ] producent nagłośnienia .....
- [x] zestaw głośnomówiący
- [ ] kratka VAT-1
- [ ] lewarek
- [ ] koło zapasowe
- [ ] klucz do kół
- [ ] dodatkowe opony / koła* .....

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

Scanned by CamScanner

*- zaznaczyć prawidłowe

4 Mechanika

Rodzaj opon: letnie / zimowe / całoroczne*

Ilość bieżnika opon: PP 6,5 mm LP 6 mm PT 5,2 mm LT 5 mm

Marka opon: PRZÓD DIRELLI TYŁ DIRELLI

Rozmiar opon: PRZÓD 195/65 R15 TYŁ 195/65 R15

Rok produkcji opon: PRZÓD 17 TYŁ 15

Akumulator: sprawny / niesprawny / na gwarancji* marka GM

Zawieszenie: sztywne / stukanie / pływanie pojazdu / skrzypienie / ściąganie*

Praca silnika: równa / falujące obroty / głośna / cicha / w normie*

Praca skrzyni biegów: płynna / szarpanie / luźna / ciasna / w normie*

Stan oleju silnikowego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu chłodniczego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu hamulcowego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu do wspomagania: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu hydraulicznego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Wykryte błędy na desce rozdzielczej: brak

Wykryte błędy podczas diagnostyki komputerowej: nie stwierdzono

Wycieki w komorze silnika: nie stwierdzono

Sprawność układu wydechowego: sprawny

Adekwatność przebiegu: wysoka / przypuszczalna / niska*

DODATKOWE ATUTY POJAZDU (doposażenie, gratisy, ostatnie duże serwisy, detaling):

* - zaznaczyć prawidłowe

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

Scanned by CamScanner

5 Eksploatacja

Rodzaj zastosowanego rozrządu: pasek / łańcuch

Ostatnia wymiana rozrządu: ..... km data: .....

Interwał wymiany rozrządu: ..... km

Rodzaj oleju silnikowego: 5 ..... W 30 .....

Marka oleju silnikowego: GM .....

Ostatnia wymiana oleju silnikowego: 28.08.2017 ..... km data: 61714 .....

Interwał wymiany oleju silnikowego 30000 ..... km

Rodzaj oleju w skrzyni biegów: ..... W ..... [1]

Zalecana wymiana oleju w skrzyni biegów: TAK / NIE [1]

Interwał wymiany oleju w skrzyni biegów: ..... km [1]

6 Wnętrze pojazdu

Opis zużycia wnętrza: zarysowania (x), braki (-), plamy (p), dziury (o)



Stan tapicerki: brak oznak ponadnormatywnego zużycia

.....

.....

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

Scanned by CamScanner

1- dotyczy skrzyni biegów automatycznej

Stan pozostałych elementów wnętrza pojazdu: ..... j.w. .....

.....

.....

.....

Braki: ..... nie stwierdzono .....

.....

Stwierdzone usterki wymagające naprawy: ..... j.w. .....

.....

.....

.....

Do protokołu załączono wydruk opisujący sprawność techniczną pojazdu, weryfikowaną przez OSKP.
NSS w Łodzi oświadcza iż zawarte w protokole informacje opisują stan faktyczny pojazdu na dzień sporządzenia protokołu. Informujemy, że nie mamy wpływu na różnice w stanie pojazdu, wynikające z dokonania przez właściciela zmian po sporządzeniu protokołu. Jednocześnie oświadczamy, że protokół ma charakter poglądowy i może zawierać rozbieżności związane z wyposażeniem samochodu oraz jego stanem.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Łódź, dnia 14-03-2018 **r**

Szczepański Jakub

OCENĘ SPORZĄDZIŁ : Jakub Szczepański

AUTA KRAJOWE
Marcin Gaworski
92-703 Łódź, ul. Brzezińska 260
NIP: 7282541502 REGON: 101578979
tel. 660 232 318
www.AUTAKRAJOWE.com.pl

.....

OCENĘ PRZYJĄŁ:

AUTAKRAJOWE.COM.PL

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

Scanned by CamScanner

SKP AUTO COMPLEX Michał Kałużny
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
EI/111
92-703 Łódź,
ul. Brzezińska 262
tel. 566 05

AUTAKRAJOWE.COM.PL

MARKA: Opel	NR REJESTRACYJNY: WE 149KT	LICZNIK: 65683
MODEL: Combo	DATA OGLĘDZIN: 15.03.2018	

KONTROLA NA STANOWISKU DIAGNOSTYCZNYM:

Opis:	✓	✗	Komentarz:
Ocena ustawienia kół:	✓		
Kontrola działania hamulców:	✓		
Kontrola działania hamulca ręcznego:	✓		
Kontrola amortyzatorów przód:	✓		
Kontrola amortyzatorów tył:	✓		
Kontrola układu kierowniczego:	✓		
Kontrola oświetlenia:		✓	Brak światła pozycyjnego przód

Uprawniony diagnosta
Michał Kałużny

Podpis i pieczątka diagnosty .....

1. Niniejsza **karta kontroli pojazdu** ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji o zakupie w/w pojazdu.
2. Klient przed dokonaniem zakupu ma możliwość sprawdzenia auta w dowolnym serwisie, w tym w ASO oraz wykonania jazdy próbnej.

Scanned by CamScanner

UNIMETAL

Uniline Quantum

NEW ENERGY in AUTOMOTIVE TEST TECHNOLOGY

Dane pojazdu

Nr rejestracyjny		Marka	
VIN		Model	
Kategoria pojazdu	**Samochód osobowy**	Data 1-ej rejestracji	**2018-01-06**
Data badania	**2018-01-06 16:02**	Stan licznika	**0**

Wstępna ocena ustawienia kół

Nr osi	Wynik	Granica min.	Granica max.
1	-1,68	-3,00	3,00

Ocena stopnia przylegania kół

Nr osi	Stopień przylegania			Nacisk statyczny		Min. nacisk dyn.		Nacisk stat. osi
	L [%]	P [%]	Δ [%]	L [daN]	P [daN]	L [daN]	P [daN]	[daN]
1	85	74	11	437	453	372	333	890
2	65	75	10	349	288	228	217	638

Kontrola działania hamulców roboczych

Nr osi	Opory toczenia		Maksymalna siła hamowania			Wahania sił		Nacisk NPH	Nacisk osi
	L [kN]	P [kN]	L [kN]	P [kN]	Δ [%]	L [%]	P [%]	[daN]	[kg]
1	0,31	0,38	3,77	3,55 P	5	-	-	-	
2	0,19	0,32	1,78	1,45 P	18	-	-	-	

Kontrola działania hamulców postojowych

Nr osi	Maksymalna siła hamowania			Nacisk NPH	Ciśnienie w inst.
	L [kN]	P [kN]	Δ [%]		
2	1,95 P	2,09 P	7	-	-

Diagnosta:

Scanned by CamScanner