

<b>Maintenance History</b>
----------------------------

Generation Date 14/09/2017

<b>Plate Number</b>	WF9395J		
<b>BO Vehicle Number</b>	127790		
<b>Make</b>	SKODA	<b>Model</b>	SKODA PRAKTIK
<b>Vehicle Description</b>	SKODA PRAKTIK 1.2 TDI CR DPF		
<b>Contract Number</b>	27790		

Event date	Mileage	Event description	Supplier name
25/08/2017	79517	płyn hamulcowy	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
25/08/2017	79517	płyn hamulcowy	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
25/08/2017	79517	opłata ewidencyjna	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
25/08/2017	79517	opłata ewidencyjna	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
25/08/2017	79517	klocki hamulcowe przód	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
25/08/2017	79517	klocki hamulcowe przód	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
25/08/2017	79517	badanie techniczne / przegląd rejestracyjny	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
25/08/2017	79517	badanie techniczne / przegląd rejestracyjny	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
25/11/2016	59889	przeegląd wg wskazań komputera	KROTOSKI-CICHY SP. Z O.O. SP.K
25/11/2016	59889	klimatyzacja-dezynfekcja	KROTOSKI-CICHY SP. Z O.O. SP.K
25/11/2016	59889	filtr przeciwpyłkowy	KROTOSKI-CICHY SP. Z O.O. SP.K
25/11/2016	59889	czyszczenie hamulców	KROTOSKI-CICHY SP. Z O.O. SP.K
18/07/2016	40600	żarówka	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
18/07/2016	40600	uzupełnienie oleju	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
18/07/2016	40600	płyn chłodniczy	AUTO WIMAR SP.J. BESZCZYNSKI,
16/11/2015	28877	żarówka	KROTOSKI-CICHY SP. Z O.O. SP.K
16/11/2015	28877	olej silnikowy	KROTOSKI-CICHY SP. Z O.O. SP.K
16/11/2015	28877	klimatyzacja-dezynfekcja	KROTOSKI-CICHY SP. Z O.O. SP.K
16/11/2015	28877	filtr przeciwpyłkowy	KROTOSKI-CICHY SP. Z O.O. SP.K

---

16/11/2015	28877	30000 przegląd	KROTOSKI-CICHY SP. Z O.O. SP.K
------------	-------	----------------	-----------------------------------