

VIN: **WBAXX110500L97880**

Marka: **BMW**

Model: **X4 XDRIVE20D 2.00**

Typ paliwa: **DIESEL**

Rodzaj nadwozia: **SUV**

Data wygenerowania raportu: 2019-04-02 15:19:03 UTC +0200



WIEK POJAZDU

WG DATY PRODUKCJI / ROKU MODELOWEGO

3 lat(a)

10 mies.

Data produkcji / Rok modelowy: **2015-05-11**

WG PIERWSZEJ REJESTRACJI POJAZDU

- lat(a)

- mies.

Data pierwszej rejestracji: -

PODSUMOWANIE RAPORTU

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przydatne informacje

Liczba wpisów: 2



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 37



Informacje o producencie

Liczba wpisów: 2



Poprawność VIN

Prawidłowy



Sprawdzenie baz skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12, Odnotowano: 0



Akcje serwisowe / usterki

Liczba wpisów: 1



2. HISTORIA POJAZDU

Odczytane przebiegi

Liczba wpisów: 0



Historia uszkodzeń

Liczba wpisów: 2



Dziennik użytkowania

Liczba wpisów: 0



Historia cenowa

Liczba wpisów: 0



3. INFORMACJE DODATKOWE

Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 1



Archiwalne zdjęcia pojazdu

Liczba wpisów: 0



Wyposażenie

Liczba wpisów: 53



1. INFORMACJE PODSTAWOWE




PRZYDATNE INFORMACJE

ŚREDNI PRZEBIEG POJAZDU

95644

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

ŚREDNI PRZEBIEG POJAZDÓW



Uwaga: Na wykresie przedstawiono średni przebieg wg rocznika samochodów z silnikiem PB i ON.



INFORMACJE O POJEŹDZIE

LICZBA WPISÓW: 37

VIN: **WBAXX110500L97880**



Producent	BMW	Model	X4 XDRIVE20D
Rodzaj nadwozia	SUV	Typ paliwa	DIESEL
Pojemność silnika [cm3]	1995	Kraj producenta	NIEMCY
Rok modelowy	2015	Kod koloru lakieru	300
Kolor lakieru	ALPINWEISS 3	Kod koloru wnętrza	LUSQ
Kolor wnętrza	APPLIKATION UN	Seria	F26
Data produkcji	2015-05-11	Kod silnika	B470
Silnik	2.00	Typ silnika	DIRECT INJECTION
Moc silnika	140KW (188HP)	Układ kierowniczy	LEWOSTRONNY
Kod skrzyni biegów	GA8HP-45Z	Typ skrzyni biegów	AUTOMATYCZNA



INFORMACJE O POJEŹDZIE

LICZBA WPISÓW: 37

Skrzynia biegów	AUTOMATIC TRANSMISSION W/ SHIFT PADDLES	Napęd	AWD
Kod modelu	XX11	Segment	AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA
Rynek przeznaczenia	POLSKA	Liczba cylindrów	4
Liczba zaworów	16	Numer seryjny pojazdu	L97880
Liczba drzwi	5	Wykończenie wnętrza	LEDER NEVADA/SCHWARZ/APPLIKATION UN
Typ napędu	XDRIVE	Pojemność silnika zaokrąglona [cm3]	2000
Generacja	I	Pojemność oleju w skrzyni biegów [l]	8.50
Pojemność płynu hamulcowego [l]	1.00	Pojemność płynu chłodzącego [l]	9.50
Poprawność VIN	PRAWIŁOWY		



INFORMACJE O PRODUCENCIE

LICZBA WPISÓW: 2

Nazwa	Adres	Kraj	Data
Bayerische Motoren Werke AG	Muenchen 13 Muenchen 13 Germany	Niemcy	2008-02-05
Bayerische Motoren Werke AG	Muenchen 13 Muenchen 13 Germany	Niemcy	1999-03-31



BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

PRZESZUKANE BAZY: 12 ODNOTOWANO: 0

Kraj	Źródło	Znaczenie	Dostępne informacje
	Włochy	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Czechy	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Rumunia	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Litwa	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Słowenia	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Holandia	Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli	✓ Nie odnotowano
	Kanada	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Słowacja	Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja	✓ Nie odnotowano
	Szwecja	Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli	✓ Nie odnotowano
	Norwegia	Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt	✓ Nie odnotowano
	Kaynine	Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)	✓ Nie odnotowano



BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

PRZESZUKANE BAZY: 12 ODNOTOWANO: 0

Kraj	Źródło	Znaczenie	Dostępne informacje
Baza int.	Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe		Nie odnotowano



AKCJE SERWISOWE / USTERKI

LICZBA WPISÓW: 1

Data	Opis	Źródło	Znaczenie	Komentarz
2016-06-02	Wada mocowania fotelików dziecięcych.	UOKIK		Wada mocowania fotelików dziecięcych.

PROBLEM

W niektórych samochodach marki BMW: X3 (F25) oraz X4 (F26) wyprodukowanych od września 2010 r. do kwietnia 2016 r. w Niemczech, w trakcie eksploatacji mogą ulegać uszkodzeniu wsporniki układu mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX.

EFEKTY USTERKI

Jeden ze wsporników może utracić wymaganą stabilność i wyłamać się, co może stwarzać zagrożenie dla przewożonego dziecka w przypadku kolizji.

NAPRAWA

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu przeprowadzenia stosownej naprawy.

DATA PRODUKCJI 09.2010 - 04.2016

2. HISTORIA POJAZDU



ODCZYTANE PRZEBIEGI

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Przebieg	Szczegóły
--	--	--



HISTORIA USZKODZEŃ

LICZBA WPISÓW: 2

Data	Graficzna prezentacja uszkodzenia	Szczegóły
2017-05		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Kwota: 1000 - 1250 PLN
2015-10		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Rezultat: USZKODZENIE PODWOZIA, USZKODZENIE NADWOZIA Miejsce uszkodzenia: Tył, Lewy tył, Prawy tył Kwota: 30000 - 50000 PLN



DZIENNIK UŻYTKOWANIA

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Szczegóły
--	--



HISTORIA CENOWA

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Cena	Szczegóły
--	--	--



CHRONOLOGICZNA HISTORIA POJAZDU

LICZBA WPISÓW: 2

Data	Przebieg	Szczegóły
2017-05		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Kwota: 1000 - 1250 PLN
2015-10		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: POLSKA Rezultat: USZKODZENIE PODWOZIA, USZKODZENIE NADWOZIA Miejsce uszkodzenia: Tył, Lewy tył, Prawy tył Kwota: 30000 - 50000 PLN

3. INFORMACJE DODATKOWE



DZIENNIK SPRAWDZEŃ

LICZBA WPISÓW: 1

Data	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	Znaczenie
2016-03-02 19:26:41	Raport autoDNA	78.131.XXX.XXX	Rokiciny, Poland	



WYPOSAŻENIE

LICZBA WPISÓW: 53

Kod	Opis	Kod	Opis
S1CAA	Selekcja COP ważnych pojazdów	S1CCA	Auto start/stop function
S1CDA	Brake Energy Regeneration	S230A	Extra package, EU-specific
S249A	Wielofunkcyjność dla kierownicy	S258A	Ogumienie zdadne do jazdy po uszkodzeniu
S2E3A	Obr. BMW, st. le. szpr. Y 608	S2PAA	Zabezpieczenie śrub kół
S2TEA	Autom. skrz. bieg. z dźwigniami przeł.	S2VBA	Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
S302A	Instalacja alarmowa	S322A	Comfort access
S3ATA	Reling dachowy, aluminium satynowane	S420A	Przyciemniane szyby
S423A	Dywaniki podłogowe Velours	S428A	Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A	Lusterko wewn. ściemniane automatycznie	S481A	Fotel sportowy



WYPOSAŻENIE

LICZBA WPISÓW: 53

Kod	Opis	Kod	Opis
S494A	Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera	S4L3A	Listwy wewnętrzne Dark Copper
S4NGA	Ostony deski rozdzielczej, wysoki połysk	S502A	Spryskiwacze reflektorów
S508A	Park Distance Control (PDC)	S521A	Czujnik deszczu
S522A	Światło ksenonowe	S524A	Adaptive Headlights
S534A	Klimatyzacja automatyczna	S544A	Cruise control with brake function
S5A1A	LED Fog lights	S5ACA	Asystent świateł drogowych
S5ASA	Driving Assistant	S5DAA	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.
S609A	System nawigacji Professional	S610A	Wyświetlacz przezierny
S698A	Area-Code 2 do DVD	S6ACA	Inteligentne połączenie ratunkowe
S6AEA	Teleservices	S6AKA	Connected Drive Services
S6AMA	Real-Time Traffic Information	S6ANA	Concierge Services
S6APA	Remote Services	S6NHA	Zest. głośnomów. ze złączem USB
S775A	Podsufitka antracyt	P7HWA	X Line
S7NHA	Technika serwisowa BMW	P7S9A	Connected Drive Services Paket
S877A	Brak obsługi krzyżowej	S8A1A	Polska wersja językowa
S8ATA	Literatura pokładowa, polski	S8THA	Speed Limit Info
S9AAA	Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.	S4U2A	Driving experience switch incl. ECO PRO
S548A	Licznik kilometrów	--	



ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

LICZBA ZDJĘĆ: 0

Data	Szczegóły	Liczba zdjęć
--	--	--

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez ASDIRECT Sp. z o.o. o tym fakcie. ASDIRECT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi ASDIRECT Sp. z o.o.

Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody ASDIRECT Sp. z o.o.

ASDIRECT Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

ASDIRECT Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez ASDIRECT Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.