



historia obsługi

Numer rejestracyjny : WE916MK
Marka/typ : Ford Focus KB 1.5 TDCi 120KM Trend
Data 1. rejestracji : 27-05-2016

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Szumilas AT Sp.J. Anna Szumila s Tadeusz Szumilas	27-05-2019	112 189	63,35		Weryfikacja usterki Bezpiecznik Badanie Techniczne
Szumilas AT Sp.J. Anna Szumila s Tadeusz Szumilas	23-05-2019	111 962	80,67		
Szumilas AT Sp.J. Anna Szumila s Tadeusz Szumilas	21-05-2019	111 236	71,97		Robocizna Żarówka
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	06-05-2019	110 646	14,00	160,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana
Szumilas AT Sp.J. Anna Szumila s Tadeusz Szumilas	25-04-2019	108 939	56,55		Robocizna Żarówka
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	16-04-2019	109		27,50	Relokacja opon
Szumilas AT Sp.J. Anna Szumila s Tadeusz Szumilas	31-01-2019	100 934	529,26		100000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Filtr kabiny
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	08-11-2018	95 000	14,00	106,00	Czujnik ciśnienia koła Utylizacja opon Przechowanie opon Wymiana opon
Driver Polska Sp z o.o.	19-09-2018	92 957		36,98	Wymiana opon
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	24-04-2018	82 062	14,00	132,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	09-04-2018	80 918		50,00	Relokacja opon
DF GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp. k. Od. Cent. Mot. Rożdzieńskiego	23-03-2018	80 192	2 102,76		Przeгляд Sprawdzenie pojazdu Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Tarcze hamulcowe przód Klocki hamulcowe przód Klocki hamulcowe tył Płyn hamulcowy Odgrzybianie klimatyzacji Pióra wycieraczek szyby przód Pióra wycieraczki szyby tył Przeгляд powłoki lakierniczej Filtr kabiny
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	07-11-2017	68 800	10,00	144,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon



Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Carrara Sp. z o.o.	28-08-2017	59 718	786,62		60000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Łącznik drążka stabilizatora Filtr powietrza Filtr paliwa Filtr kabiny
Carrara Sp. z o.o.	24-04-2017	41 481	985,36		40000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Klocki hamulcowe przód Pióra wycieraczek szyby przód Filtr kabiny
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	05-04-2017	39 000		144,00	Przechowanie opon Wymiana opon
Carrara Sp. z o.o.	16-11-2016	20 907	456,78		20000 km OT Olej silnikowy Filtr oleju Płyn chłodzący uzupełnienie
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	26-10-2016	18 100		1 064,40	Przechowanie opon Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana