



historia obsługi

Numer rejestracyjny : WE630LL
Marka/typ : BMW 320i KB Sport AT
Data 1. rejestracji : 26-11-2015

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	17-04-2019	38 635	14,00	188,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Auto Serwis Błękitna W. i N. Majewscy OSKP WX/120	23-11-2018	34 939	80,67		Badanie Techniczne
Bawaria Motors Sp. z o.o.	21-11-2018	34 806	221,44		Robocizna Bezpiecznik Pióra wycieraczek szyby przód
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	05-11-2018	34 370		160,00	Przechowanie opon Wymiana opon
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	11-04-2018	28 400	14,00	160,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Bawaria Motors Sp. z o.o.	27-11-2017	23 947	113,73		Pióra wycieraczki szyby tył
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	02-11-2017	22 800	14,00	160,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Auto Rawski Sp. z o.o.	31-10-2017	22 864	206,87		Przeład Door to door Płyn chłodzący uzupełnienie Pióra wycieraczek szyby przód
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	03-04-2017	16 106	14,00	160,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	17-10-2016	9 800	14,00	160,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Continental Opony Polska Sp. z o.o.	12-04-2016	3 540	14,00	160,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	29-03-2016	2 500		120,00	Relokacja opon
Anwim S.A.	29-12-2015	20		2 267,28	Opona Opona Opona Opona