



historia obsługi

Numer rejestracyjny : WE995NW
Marka/typ : Ford S-Max 2.0 TDCi Trend 150KM AT
Data 1. rejestracji : 09-02-2017

| Nazwa warsztatu | Data wykonania prac: | licznik | Kwota obsługa | Kwota opony | Wykaz towarów/usług |
|---|----------------------|---------|---------------|-------------|--|
| JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. | 21-06-2019 | 121 079 | 3 043,69 | | Przegląd Sprawdzenie pojazdu Filtr oleju przekładnowego Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Olej przekładniowy Pozostałe el. Skrzyni biegów Tarcze hamulcowe tył Klocki hamulcowe tył Filtr powietrza Filtr paliwa Pióra wycieraczek szyby przód Filtr kabiny |
| Auto Brzezińska Sp. z o.o. | 23-05-2019 | 111 289 | 57,83 | | Materiały drobne Olej silnikowy |
| Bridgestone Europe NV/SA S.A. oddział w Polsce | 29-04-2019 | 112 485 | | 1 839,64 | Utylizacja opon Przechowanie opon Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana |
| JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. | 13-02-2019 | 101 365 | 213,78 | | Pióra wycieraczek szyby przód |
| JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. | 12-02-2019 | 101 365 | 55,25 | | Żarówka |
| JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. | 13-12-2018 | 94 600 | 55,25 | | Żarówka |
| Euromaster Polska Sp. z o.o. | 10-12-2018 | 91 202 | 18,00 | 124,00 | Utylizacja opon Zawór koła Wymiana opon |
| JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. | 19-11-2018 | 89 963 | 1 136,67 | | Przegląd Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Klocki hamulcowe przód Filtr kabiny |
| Euromaster Polska Sp. z o.o. | 05-06-2018 | 60 502 | 18,00 | 184,00 | Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon |



| Nazwa warsztatu | Data wykonania prac: | licznik | Kwota obsługa | Kwota opony | Wykaz towarów/usług |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---|
| JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. | 21-04-2018 | 61 871 | 1 960,89 | | Przegląd Sprawdzenie pojazdu Filtr oleju przekładnowego Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Olej przekładniowy Pozostałe el. Skrzyni biegów Filtr powietrza Filtr paliwa Pióra wycieraczek szyby przód Pióro wycieraczki szyby tył Przegląd powłoki lakierniczej Filtr kabiny Zawór |
| Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. | 15-12-2017 | 42 641 | 77,50 | | |
| Euromaster Polska Sp. z o.o. | 11-12-2017 | 37 000 | 18,00 | 156,00 | Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon 30000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Pióra wycieraczek szyby przód Filtr kabiny |
| A&G Automotive Sp. z o.o. SKA (BIG Autohandel) | 15-09-2017 | 30 151 | 871,24 | | Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon 30000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Pióra wycieraczek szyby przód Filtr kabiny |
| Euromaster Polska Sp. z o.o. | 24-05-2017 | 12 361 | 18,00 | 140,00 | Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon |
| Euromaster Polska Sp. z o.o. | 05-04-2017 | 5 000 | | 120,00 | Relokacja opon |
| Bemo Motors Sp. z o.o. | 03-03-2017 | 51 | | 92,40 | Wymiana opon na zimę |
| Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. | 02-03-2017 | 100 | | 2 275,00 | Opona Opona Opona Opona |