



historia obsługi

Numer rejestracyjny : WE007NU
Marka/typ : Ford Focus KB 1.6 TI-VCT 105 Trend
Data 1. rejestracji : 12-01-2017

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	28-04-2020	91 600	20,00	172,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
P.U.H. LKR Nowakowscy Sp.j. Bemo Motors Sp. z o.o.	17-04-2020 06-11-2019	91 620 78 750	80,67 1 405,35		Badanie Techniczne Przeгляд Sprawdzenie pojazdu Materiały drobne unknown unknown Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Grill Przeгляд powłoki lakierniczej Filtr kabiny
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	04-11-2019	78 632	20,00	164,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Bemo Motors Sp. z o.o.	24-04-2019	57 277	707,98		Przeгляд Sprawdzenie pojazdu Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Płyn hamulcowy Filtr powietrza Świeca zapłonowa Przeгляд powłoki lakierniczej
Autologic Sp. z o.o.	12-04-2019	55 409	117,50		Door to door
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	12-04-2019	55 400	20,00	156,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	28-01-2019	49 636	20,00	156,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Centrum Kierowców Sp. z o.o.	28-01-2019	49 644	90,00		Door to door



Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Bemo Motors Sp. z o.o.	16-08-2018	37 716	1 177,37		Przegląd Sprawdzenie pojazdu Sprawdzenie hamulców Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Klocki hamulcowe przód Płyn chłodzący Pióra wycieraczek szyby przód Przegląd powłoki lakierniczej Filtr kabiny Gaśnica
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	26-04-2018	27 764	114,00	148,00	Door to door Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Bemo Motors Sp. z o.o.	05-12-2017	21 010	-26,72		Faktura korygująca Przegląd powłoki lakierniczej
Bemo Motors Sp. z o.o.	05-12-2017	21 010	535,93		Przegląd Sprawdzenie pojazdu Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Płyn chłodzący Pióra wycieraczek szyby przód Przegląd powłoki lakierniczej
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	23-11-2017	20 062	70,00	140,00	Door to door Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	21-08-2017	9 794	50,00	140,00	Door to door Przechowanie opon Wymiana opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	31-03-2017	10		120,00	Relokacja opon
Summit Motors Poland Sp. z o.o.	30-01-2017	50		117,09	Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	20-01-2017	100		988,00	Opona Opona Opona Opona