

Maintenance and Repair Report

PEUGEOT Partner (WE309GG)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
139 283 km	/ Filtr pyłkowy / Przegląd PEUGEOT - olej T9000 z FAP / Filtr powietrza / DPF / FAP - czynnik, dodatek do filtra		PLN 0	08/12/2017
137 087 km	/ Diagnostyka silnika / usterki		PLN 0	13/09/2017
134 822 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył		PLN 0	16/08/2017
130 280 km	/ Żarówki oświetlenia zewnętrznego / Osłona podsilnikowa/Nadkola - uszkodzone		PLN 0	05/07/2017
120 176 km	/ Pompa / przewód wspomagania		PLN 0	31/03/2017
118 750 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Pióra wycieraczek / gumki / Uszczelniacze pólci / Filtr paliwa / Płyn chłodzący / Zbieżność/geometria / Paski napędowe osprzętu / Tuleje wahaczy / Filtr pyłkowy / Żar		PLN 0	15/02/2017
118 750 km	/ Turbosprężarka		PLN 0	13/02/2017
112 830 km	/ Sworzeń wahacza - lewy / Żarówki oświetlenia zewnętrznego		PLN 0	05/10/2016
112 418 km	/ Badanie rejestracyjne		PLN 0	04/10/2016
99 445 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Płyn chłodzący / Filtr pyłkowy / Żarówki oświetlenia zewnętrznego / Przegląd PEUGEOT - olej T9000 z FAP		PLN 0	21/05/2016
90 613 km	/ Żarówki oświetlenia zewnętrznego		PLN 0	28/01/2016
79 532 km	/ Filtr paliwa / Sworzeń wahacza - prawy / Filtr pyłkowy / Żarówki oświetlenia zewnętrznego / Przegląd PEUGEOT - olej T9000 z FAP		PLN 280	10/08/2015
57 983 km	/ Pióra wycieraczek / gumki / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr pyłkowy / Przegląd PEUGEOT - olej T9000 z FAP / Filtr powietrza		PLN 85	23/01/2015
56 588 km	/ Olej silnikowy - poza przeglądami		PLN 29	12/01/2015
56 586 km	/ Klocki hamulcowe - tył / Zbieżność/geometria		PLN 0	12/01/2015
37 932 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Przegląd PEUGEOT - olej T9000 z FAP		PLN 263	13/08/2014
37 932 km	/ Pióra wycieraczek / gumki		PLN 153	13/08/2014
19 804 km	/ Filtr pyłkowy / Żarówki oświetlenia zewnętrznego / Inne / Przegląd PEUGEOT - olej T9000 z FAP		PLN 298	27/03/2014
1 km	/ Żarówki oświetlenia zewnętrznego		PLN 9	19/02/2014