NIEZALEŻNY SPECJALISTA SAMOCHODOWY w ŁODZI
Jakub Szczepański

91-403 ŁÓDŹ, Lubeckiego 1 lok 25
tel. +48 660 368 095

wykonał(a): Jakub Szczepański

wersja danych: 9.2017

Ocena stanu technicznego pojazdu

wykonana dnia 21.03.2018 **dla :**

AUTAKRAJOWE.COM.PL

1. Dane pojazdu

marka VOLKSWAGEN
model PASSAT
kraj pochodzenia PL
VIN WVWZZZ3CZEE167414
rodzaj nadwozia KOMBI
pojemność 1968 cm3
kolor ZŁOTY
liczba drzwi 5
skrzynia biegów MANUAL 6B
norma emisji spalin EURO5
pojazd objęty gwarancją TAK / NIE*

rok produkcji 2014
nr rejestracyjny WE525JG
data I rej 16.10.2014
przebieg 220329
uszkodzony TAK (NIE*)
moc (KM) 140
rodzaj pojazdu OSOBOWY
liczba miejsc 5
rodzaj paliwa DIESEL
ilość właścicieli 1
nazwa poprz. właśc. DANORA

2 Dokumentacja

- [x] dowód rejestracyjny
- [x] aktualna polisa OC
- [x] przegląd techniczny do 11.10.2019
- [x] ciągłość umów / faktur
- [x] ilość kluczyków 2 szt
- [x] dokument sprzedaży VAT23% / VAT MARŻA
- [x] karta pojazdu
- [x] serwisowany w ASO
- [x] ostatni serwis 18.12.2017 / 208792 km
- [ ] legalizacja LPG do .....
- [x] faktury z napraw
- [x] odliczenie VAT 50% / 100 %

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

*- zaznaczyć prawidłowe

3. Wyposażenie

- [x] ABS
- [x] ASR
- [ ] ESP
- [ ] AIRBAG ..... szt
- [x] klimatyzacja automatyczna
- [x] klimatyzacja dwustrefowa
- [ ] klimatyzacja ręczna
- [ ] klimatyzacja wielostrefowa
- [ ] webasto
- [ ] podgrzewane fotele
- [ ] wentylowane fotele
- [x] elektryczne fotele przód
- [ ] elektryczne fotele tył
- [ ] skórzana tapicerka
- [ ] welurowa tapicerka
- [x] materiałowa tapicerka
- [ ] elektryczne szyby ..... szt
- [x] elektryczne lusterka
- [x] podgrzewane lusterka
- [ ] składane lusterka
- [x] fotochromatyczne lusterka boczne
- [x] fotochromatyczne lusterko wsteczne
- [ ] alarm fabryczny
- [x] immobilizer
- [ ] odcięcie zapłonu
- [x] tunel na narty
- [ ] szyberdach
- [ ] dach panoramiczny
- [x] roleta bagażnika
- [ ] rolety tylnych szyb
- [ ] ekrany LCD
- [ ] alufelgi ..... " ..... szt
- [ ] elektryczna klapa bagażnika
- [x] spryskiwacze reflektorów
- [x] gaśnica
- [x] trójkąt
- [x] kamizelka
- [ ] apteczka
- [x] czujnik deszczu / zmierzchu*

- [x] centralny zamek
- [ ] antynapad
- [ ] GPS
- [ ] radio CD / MP3 / USB / SD / AUX*
- [x] nawigacja kolorowa
- [ ] nawigacja czarno-biała
- [ ] DVD
- [ ] TV
- [ ] HUD
- [ ] zmieniarka CD
- [x] komputer pokładowy
- [ ] kamera cofania
- [x] tempomat
- [ ] tempomat aktywny
- [x] kierownica multifunkcyjna
- [x] LED
- [x] XENON
- [x] halogeny
- [x] czujniki parkowania przód
- [x] czujniki parkowania tył
- [x] wspomaganie kierownicy
- [x] START-STOP
- [x] skórzana kierownica
- [ ] przyciemniane szyby
- [ ] podgrzewana przednia szyba
- [x] isofix
- [ ] KEYLESS GO
- [ ] lodówka
- [x] podłokietnik ..... szt
- [x] gniazdo zapalniczki ..... szt
- [x] klimatyzowany schowek przedni
- [ ] domykanie drzwi
- [ ] producent nagłośnienia .....
- [x] zestaw głośnomówiący
- [ ] kratka VAT-1
- [ ] lewarek
- [ ] koło zapasowe
- [ ] klucz do kół
- [ ] dodatkowe opony / koła* .....

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

*- zaznaczyć prawidłowe

4 Mechanika

Rodzaj opon: letnie / zimowe / całoroczne*

Ilość bieżnika opon: PP 6,2 **mm LP** 6,3 **mm PT** 6,5 **mm LT** 6,8 **mm**

Marka opon: PRZÓD NOKIAN **TYŁ** ~~235~~ NOKIAN

Rozmiar opon: PRZÓD 235/45 R17 **TYŁ** 235/45 R17

Rok produkcji opon: PRZÓD 16 **TYŁ** 16

Akumulator: sprawny / niesprawny / na gwarancji* marka VARTA

Zawieszenie: sztywne / stukanie / pływanie pojazdu / skrzypienie / ściąganie*

Praca silnika: równa / falujące obroty / głośna / cicha / w normie*

Praca skrzyni biegów : płynna / szarpanie / luźna / ciasna / w normie*

Stan oleju silnikowego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu chłodniczego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu hamulcowego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu do wspomagania: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu hydraulicznego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Wykryte błędy na desce rozdzielczej: brak

Wykryte błędy podczas diagnostyki komputerowej: nie stwierdzano

.....

Wycieki w komorze silnika: nie stwierdzano

Sprawność układu wydechowego: sprawny

Adekwatność przebiegu: wysoka / przypuszczalna / niska*

DODATKOWE ATUTY POJAZDU (doposażenie, gratisy, ostatnie duże serwisy, detaling):

.....

.....

* - zaznaczyć prawidłowe

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

5 Eksploatacja

Rodzaj zastosowanego rozrządu: pasek / łańcuch

Ostatnia wymiana rozrządu: 215 503 km **data:** 09.01.2018

Interwał wymiany rozrządu: 210 000 km

Rodzaj oleju silnikowego: 5 W 30

Marka oleju silnikowego: CASTROL

Ostatnia wymiana oleju silnikowego: 208792 km **data:** 13.12.2017

Interwał wymiany oleju silnikowego 30000 km

Rodzaj oleju w skrzyni biegów: ..... W .....

Zalecana wymiana oleju w skrzyni biegów: TAK / NIE

Interwał wymiany oleju w skrzyni biegów: ..... km

6 Wnętrze pojazdu

Opis zużycia wnętrza: zarysowania (x), braki (-), plamy (p), dziury (o)



Stan tapicerki: brak oznak poważniejszego zużycia

.....

.....

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

1- dotyczy skrzyni biegów automatycznej

Stan pozostałych elementów wnętrza pojazdu: ..... j.w .....

.....

.....

.....

Braki: ..... nie stwierdzono .....

.....

Stwierdzone usterki wymagające naprawy: ..... j.w .....

.....

.....

.....

Do protokołu załączono wydruk opisujący sprawność techniczną pojazdu, weryfikowaną przez OSKP.
NSS w Łodzi oświadcza iż zawarte w protokole informacje opisują stan faktyczny pojazdu na dzień sporządzenia protokołu. Informujemy, że nie mamy wpływu na różnice w stanie pojazdu, wynikające z dokonania przez właściciela zmian po sporządzeniu protokołu. Jednocześnie oświadczamy, że protokół ma charakter poglądowy i może zawierać rozbieżności związane z wyposażeniem samochodu oraz jego stanem.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

AUTA KRAJOWE
Marcin Gaworski
92-703 Łódź, ul. Brzezińska 260
NIP: 7282541502 REGON: 101578979
tel. 660 232 318
www.AUTAKRAJOWE.com.pl

Łódź, dnia 21 - 03 - 2018 r

Szczepański Jakub

OCENĘ SPORZĄDZIŁ : Jakub Szczepański

Marcin Gaworski

OCENĘ PRZYJĄŁ:

AUTAKRAJOWE.COM.PL

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

SKP AUTO COMPLEX Michał Kałużny
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
PL/41 L
92-703 Łódź,
ul. Brzezińska 262
tel. 506 [illegible]

AUTAKRAJOWE.COM.PL

MARKA: VW	NR REJESTRACYJNY: WE 325 JG	LICZNIK: 220329
MODEL: Passat	DATA OGLĘDZIN: 22.03.2018	

KONTROLA NA STANOWISKU DIAGNOSTYCZNYM:

Opis:	✓	✗	Komentarz:
Ocena ustawienia kół:	V		
Kontrola działania hamulców:	✓		
Kontrola działania hamulca ręcznego:	V		
Kontrola amortyzatorów przód:	✓		
Kontrola amortyzatorów tył:	V		
Kontrola układu kierowniczego:	✓		
Kontrola oświetlenia:	V		

Uprawniony diagnosta
Michał Kałużny

Podpis i pieczątka diagnosty .....

1. Niniejsza **karta kontroli pojazdu** ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji o zakupie w/w pojazdu.
2. Klient przed dokonaniem zakupu ma możliwość sprawdzenia auta w dowolnym serwisie, w tym w ASO oraz wykonania jazdy próbnej.

UNIMETAL

Uniline Quantum
NEW ENERGY in AUTOMOTIVE TEST TECHNOLOGY

Dane pojazdu

Nr rejestracyjny		Marka	
VIN		Model	
Kategoria pojazdu	**Samochód osobowy**	Data 1-ej rejestracji	**2018-01-13**
Data badania	**2018-01-13 13:50**	Stan licznika	**0**

Wstępna ocena ustawienia kół

Nr osi	Wynik	Granica min.	Granica max.
1	-0,10	-3,00	3,00

Ocena stopnia przylegania kół

Nr osi	Stopień przylegania			Nacisk statyczny		Min. nacisk dyn.		Nacisk stat. osi
	L [%]	P [%]	Δ [%]	L [daN]	P [daN]	L [daN]	P [daN]	[daN]
1	58	58	0	463	442	268	257	905
2	50	50	0	343	328	173	165	671

Kontrola działania hamulców roboczych

Nr osi	Opory toczenia		Maksymalna siła hamowania			Wahania sił		Nacisk NPH	Nacisk osi
	L [kN]	P [kN]	L [kN]	P [kN]	Δ [%]	L [%]	P [%]	[daN]	[kg]
1	0,24	0,33	3,46	3,26 P	5	-	-	-	
2	0,18	0,34	2,23 P	2,08	6	-	-	-	

Kontrola działania hamulców postojowych

Nr osi	Maksymalna siła hamowania			Nacisk NPH	Ciśnienie w inst.
	L [kN]	P [kN]	Δ [%]		
2	1,83 P	1,83 P	0	-	-

Diagnosta: