NIEZALEŻNY SPECJALISTA SAMOCHODOWY w ŁODZI
Jakub Szczepański

91-403 ŁÓDŹ, Lubeckiego 1 lok 25
tel. +48 660 368 095

wykonał(a): Jakub Szczepański

wersja danych: 9.2017

Ocena stanu technicznego pojazdu

wykonana dnia 17 05 2018 **dla :**

AUTAKRAJOWE.COM.PL

1. Dane pojazdu

marka TOYOTA
model AVENSIS
kraj pochodzenia PL
VIN SB1ED76L40E112909
rodzaj nadwozia KOMBI
pojemność 1998 cm 3
kolor CZARNY
liczba drzwi 5
skrzynia biegów MANUAL
norma emisji spalin EURO5
pojazd objęty gwarancją TAK / NIE*

rok produkcji WD12376
nr rejestracyjny 2013
data I rej 15 04 2013
przebieg 139 473
uszkodzony TAK / NIE*
moc (KM) 150
rodzaj pojazdu OSOBOWY
liczba miejsc 5
rodzaj paliwa DIESEL
ilość właścicieli 1
nazwa poprz. właśc TOYOTA BIELANY sp zoo

2 Dokumentacja

- [x] dowód rejestracyjny
- [x] aktualna polisa OC
- [x] przegląd techniczny do 24 04 19
- [x] ciągłość umów / faktur
- [x] ilość kluczyków 2 szt
- [x] dokument sprzedaży VAT23% / VAT MARŻA
- [x] karta pojazdu
- [x] serwisowany w ASO
- [x] ostatni serwis 126 296 km / 2017 07 13
- [ ] legalizacja LPG do .....
- [x] faktury z napraw
- [x] odliczenie VAT 50% / 100 %

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

*- zaznaczyć prawidłowe

3. Wyposażenie

- [x] ABS
- [ ] ASR
- [x] ESP
- [ ] AIRBAG ...6..... szt
- [x] klimatyzacja automatyczna
- [x] klimatyzacja dwustrefowa
- [ ] klimatyzacja ręczna
- [ ] klimatyzacja wielostrefowa
- [ ] webasto
- [ ] podgrzewane fotele
- [ ] wentylowane fotele
- [ ] elektryczne fotele przód
- [ ] elektryczne fotele tył
- [ ] skórzana tapicerka
- [ ] welurowa tapicerka
- [x] materiałowa tapicerka
- [x] elektryczne szyby ....4.... szt
- [x] elektryczne lusterka
- [x] podgrzewane lusterka
- [ ] składane lusterka
- [ ] fotochromatyczne lusterka boczne
- [x] fotochromatyczne lusterko wsteczne
- [ ] alarm fabryczny
- [x] immobilizer
- [ ] odcięcie zapłonu
- [x] tunel na narty
- [ ] szyberdach
- [ ] dach panoramiczny
- [x] roleta bagażnika
- [ ] rolety tylnych szyb
- [ ] ekrany LCD
- [x] alufelgi ...16..... " ....4.... szt
- [ ] elektryczna klapa bagażnika
- [x] spryskiwacze reflektorów
- [x] gaśnica
- [x] trójkąt
- [x] kamizelka
- [ ] apteczka
- [x] czujnik deszczu / zmierzchu*
- [x] centralny zamek
- [x] antynapad
- [ ] GPS
- [x] radio CD / MP3 / USB / SD / AUX*
- [ ] nawigacja kolorowa
- [ ] nawigacja czarno-biała
- [ ] DVD
- [ ] TV
- [ ] HUD
- [ ] zmieniarka CD
- [x] komputer pokładowy
- [ ] kamera cofania
- [x] tempomat
- [ ] tempomat aktywny
- [x] kierownica multifunkcyjna
- [ ] LED
- [ ] XENON
- [x] halogeny
- [ ] czujniki parkowania przód
- [ ] czujniki parkowania tył
- [x] wspomaganie kierownicy
- [x] START-STOP
- [x] skórzana kierownica
- [ ] przyciemniane szyby
- [ ] podgrzewana przednia szyba
- [x] isofix
- [ ] KEYLESS GO
- [ ] lodówka
- [x] podłokietnik ....2.... szt
- [x] gniazdo zapalniczki ....2.... szt
- [ ] klimatyzowany schowek przedni
- [ ] domykanie drzwi
- [x] producent nagłośnienia ....Sony....
- [ ] zestaw głośnomówiący
- [ ] kratka VAT-1
- [ ] lewarek
- [ ] koło zapasowe
- [ ] klucz do kół
- [ ] dodatkowe opony / koła* .....

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

*- zaznaczyć prawidłowe

4 Mechanika

Rodzaj opon: letnie / zimowe / całoroczne*

Ilość bieżnika opon: PP 5,9 mm LP 6,0 mm PT 5,7 mm LT 5,8 mm

Marka opon: PRZÓD FIRESTONE TYŁ FIRESTONE

Rozmiar opon: PRZÓD 205/60R16 TYŁ 205/60R16

Rok produkcji opon: PRZÓD 13 TYŁ 13

Akumulator: sprawny / niesprawny / na gwarancji* marka VARTA

Zawieszenie: sztywne / stukanie / pływanie pojazdu / skrzypienie / ściąganie*

Praca silnika: równa / falujące obroty / głośna / cicha / w normie*

Praca skrzyni biegów : płynna / szarpanie / luźna / ciasna / w normie*

Stan oleju silnikowego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu chłodniczego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu hamulcowego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu do wspomagania: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu hydraulicznego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Wykryte błędy na desce rozdzielczej: brak

Wykryte błędy podczas diagnostyki komputerowej: nie stwierdzono

.....

Wycieki w komorze silnika: nie stwierdzono

Sprawność układu wydechowego: sprawny

Adekwatność przebiegu: wysoka / przypuszczalna / niska*

DODATKOWE ATUTY POJAZDU (doposażenie, gratisy, ostatnie duże serwisy, detaling):

.....

.....

* - zaznaczyć prawidłowe

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

5 Eksploatacja

Rodzaj zastosowanego rozrządu: pasek / łańcuch

Ostatnia wymiana rozrządu: ..... **km** **data:** .....

Interwał wymiany rozrządu: ..... **km**

Rodzaj oleju silnikowego: 5 ..... **W** 30 .....

Marka oleju silnikowego: TOYOTA .....

Ostatnia wymiana oleju silnikowego: 126 278 ..... **km** **data:** 2017 07 13 .....

Interwał wymiany oleju silnikowego 20 000 ..... **km**

Rodzaj oleju w skrzyni biegów: ..... **W** ..... [1]

Zalecana wymiana oleju w skrzyni biegów: **TAK / NIE**[1]

Interwał wymiany oleju w skrzyni biegów: ..... **km**[1]

6 Wnętrze pojazdu

Opis zużycia wnętrza: zarysowania (x), braki (-), plamy (p), dziury (o)



Stan tapicerki: brak osłon przedniego czujnika .....

.....

.....

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

1- dotyczy skrzyni biegów automatycznej

Stan pozostałych elementów wnętrza pojazdu: ..... j.w .....

.....

.....

.....

Braki: ..... nie stwierdzono .....

.....

Stwierdzone usterki wymagające naprawy: ..... j.w .....

.....

.....

.....

Do protokołu załączono wydruk opisujący sprawność techniczną pojazdu, weryfikowaną przez OSKP.
NSS w Łodzi oświadcza iż zawarte w protokole informacje opisują stan faktyczny pojazdu na dzień sporządzenia protokołu. Informujemy, że nie mamy wpływu na różnice w stanie pojazdu, wynikające z dokonania przez właściciela zmian po sporządzeniu protokołu. Jednocześnie oświadczamy, że protokół ma charakter poglądowy i może zawierać rozbieżności związane z wyposażeniem samochodu oraz jego stanem.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Łódź, dnia 17 - 05 - 2018 r

AUTA KRAJOWE
Marcin Gaworski
92-703 Łódź, ul. Brzezińska 260
NIP: 7282541502 REGON: 101578979
tel. 660 232 318
www.AUTAKRAJOWE.com.pl

....

OCENĘ SPORZĄDZIŁ : Jakub Szczepański **OCENĘ PRZYJĄŁ:**

AUTAKRAJOWE.COM.PL

NSS w Łodzi Copyright 2017 ©

SKP AUTO COMPLEX Michał Kałużny
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
EL/111
92-703 Łódź,
ul. Brzezińska 262
tel. 506 05 66 05

AUTAKRAJOWE.COM.PL

MARKA: Toyota	NR REJESTRACYJNY: ND 0234G	LICZNIK: 139473
MODEL: Avensis	DATA OGLĘDZIN: 17.05.2018	

KONTROLA NA STANOWISKU DIAGNOSTYCZNYM:

Opis:	✓	✗	Komentarz:
Ocena ustawienia kół:	✓		
Kontrola działania hamulców:	✓		
Kontrola działania hamulca ręcznego:	✓		
Kontrola amortyzatorów przód:	✓		
Kontrola amortyzatorów tył:	✓		
Kontrola układu kierowniczego:	✓		
Kontrola oświetlenia:	✓		

Uprawniony diagnosta
Michał Kałużny

Podpis i pieczątka diagnosty .....

1. Niniejsza **karta kontroli pojazdu** ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji o zakupie w/w pojazdu.
2. Klient przed dokonaniem zakupu ma możliwość sprawdzenia auta w dowolnym serwisie, w tym w ASO oraz wykonania jazdy próbnej.

UNIMETAL

Uniline Quantum
NEW ENERGY in AUTOMOTIVE TEST TECHNOLOGY

Dane pojazdu

Nr rejestracyjny		Marka	
VIN		Model	
Kategoria pojazdu	**Samochód osobowy**	Data 1-ej rejestracji	**2018-03-10**
Data badania	**2018-03-10 12:04**	Stan licznika	**0**

Wstępna ocena ustawienia kół

Nr osi	Wynik	Granica min.	Granica max.
1	-2,25	-3,00	3,00

Ocena stopnia przylegania kół

Nr osi	Stopień przylegania			Nacisk statyczny		Min. nacisk dyn.		Nacisk stat. osi
	L [%]	P [%]	Δ [%]	L [daN]	P [daN]	L [daN]	P [daN]	[daN]
1	79	78	1	559	490	444	383	1049
2	65	62	3	337	309	219	192	647

Kontrola działania hamulców roboczych

Nr osi	Opory toczenia		Maksymalna siła hamowania			Wahania sił		Nacisk NPH	Nacisk osi
	L [kN]	P [kN]	L [kN]	P [kN]	Δ [%]	L [%]	P [%]	[daN]	[kg]
1	0,18	0,27	3,39	3,26 P	3	-	-	-	
2	0,14	0,22	2,23	2,10 P	5	-	-	-	

Kontrola działania hamulców postojowych

Nr osi	Maksymalna siła hamowania			Nacisk NPH	Ciśnienie w inst.
	L [kN]	P [kN]	Δ [%]		
2	1,77 P	1,82 P	3	-	-

Diagnosta: