

WE926GS

WF0GXXGBBGDP22754

FORD MONDEO 2.0 TDCi Trend 140KM M6 140km E5 (Estate 5dr.) - Samochód osobowy

Account Name dealer	Repair Date	Current Odo	Maint Code Desc	Work to be done
UNI-CAR M.D. Pakieła Spółka Jawna	10-01-14	10	Opony zimowe 1 kpl	215/55R16 93H Winterhawk 2 EVO Firestone
Point S Polska Sp. z o.o.	21-01-14	10	Przechowalnia opon letnich	Przechowalnia opon letnich
Point S Polska Sp. z o.o.	25-09-15	10	Zakup opon zimowych	Zakup opon zimowych
AUTO NOBILE Sp. z o.o.	10-01-14	10	Wymiana opon Lato->Zima	Wymiana opon Lato->Zima przed wydaniem
Point S Polska Sp. z o.o.	15-04-14	12044	Przesyłka opon/felg	MOTO-HURT - Rzeszów zlec. Anna Kot
Point S Polska Sp. z o.o.	12-05-14	18083	Wymiana opon Lato->Zima	Wymiana opon Lato->Zima
Point S Polska Sp. z o.o.	12-05-14	18083	Przechowalnia opon zimowych	Przechowalnia opon zimowych
Res Motors Sp. z o.o.	30-06-14	20503	Przeegląd	OT 20 000
Res Motors Sp. z o.o.	17-09-14	40808	Przeegląd	OT 40 000, pp
Res Motors Sp. z o.o.	17-09-14	40808	Przeegląd nadwozia	Przeegląd nadwozia
Point S Polska Sp. z o.o.	30-10-14	47970	Wymiana opon Lato->Zima	Wymiana opon Lato->Zima
Point S Polska Sp. z o.o.	30-10-14	47970	Przechowalnia opon letnich	Przechowalnia opon letnich
Res Motors Sp. z o.o.	02-02-15	60865	Przeegląd	Przeegląd 60 000+pp+pow+pal
Point S Polska Sp. z o.o.	21-04-15	75000	Wymiana opon Zima->Lato	Wymiana opon Zima->Lato
Point S Polska Sp. z o.o.	21-04-15	75000	Przechowalnia opon zimowych	Przechowalnia opon zimowych
Res Motors Sp. z o.o.	02-06-15	80911	Przeegląd	OT 80 000+pp 5W30
Res Motors Sp. z o.o.	02-06-15	80911	Klocki hamulcowe przednie - wymiana	Klocki hamulcowe przednie - wymiana
Res Motors Sp. z o.o.	02-06-15	80911	Klocki hamulcowe tylne - wymiana	Klocki hamulcowe tylne - wymiana
Res Motors Sp. z o.o.	02-06-15	80911	Czyszczenie/Odgrzybianie układu klimatyzacji	Czyszczenie/Odgrzybianie układu klimatyzacji
Res Motors Sp. z o.o.	02-06-15	80911	Oslony dolne - wymiana/mocowanie	Oslona dolna silnika - mocowanie chłodnicy popękana - zdjęcie
Res Motors Sp. z o.o.	06-10-15	102572	Przeegląd	Przeegląd 100 000 + pp
Res Motors Sp. z o.o.	06-10-15	102572	Przeegląd nadwozia	Przeegląd nadwozia
Point S Polska Sp. z o.o.	12-10-15	103120	Wymiana opon Lato->Zima	Wymiana opon Lato->Zima
Res Motors Sp. z o.o.	30-01-16	122141	Przeegląd	Przeegląd 120 000+f.kpl
Res Motors Sp. z o.o.	30-01-16	122141	Pióra wycieraczek przednich - wymiana	Pióra wycieraczek kpl - wymiana
Point S Polska Sp. z o.o.	23-05-16	140000	Wymiana opon Zima->Lato	Wymiana opon Zima->Lato
Point S Polska Sp. z o.o.	12-05-16	140144	Przesyłka opon/felg	uzup.dep. 4x z WY7880E 2x5 i 2x6
Res Motors Sp. z o.o.	14-05-16	140670	Przeegląd	Przeegląd 140 000+pp / DYZUR
Res Motors Sp. z o.o.	14-05-16	140670	Klocki hamulcowe tylne - wymiana	Klocki hamulcowe tylne - wymiana
Res Motors Sp. z o.o.	24-08-16	161578	Przeegląd	OT 160 000 pp
Res Motors Sp. z o.o.	24-08-16	161578	Diagnostyka i kasowanie błędów	nierówna praca na zimnym - nie stwierdzono
Res Motors Sp. z o.o.	24-08-16	161578	Pióra wycieraczek przednich - wymiana	Pióra wycieraczek przednich - wymiana / dyzur
Res Motors Sp. z o.o.	24-08-16	161578	Gaśnica - wymiana/legalizacja	Gaśnica - wymiana/legalizacja / dyzur
Point S Polska Sp. z o.o.	28-11-16	176000	Wymiana opon Lato->Zima	Wymiana opon Lato->Zima
Point S Polska Sp. z o.o.	28-11-16	176000	Przechowalnia opon letnich	Przechowalnia opon letnich
Point S Polska Sp. z o.o.	14-11-16	176181	Zakup opon zimowych	koniec puli 215/55R16 Fulda Kristall Control HP2 93H
Res Motors Sp. z o.o.	12-12-16	177687	Badanie techniczne okresowe	Badanie techniczne okresowe
Res Motors Sp. z o.o.	12-12-16	177687	Opłata ewidencyjna	Opłata ewidencyjna
Res Motors Sp. z o.o.	23-01-17	183327	Przeegląd	Przeegląd 180 000 + f.kpl
Res Motors Sp. z o.o.	23-01-17	183327	Końcówka drążka kierowniczego lewego - wymiana	Końcówka drążka kierowniczego lewego - wymiana
Res Motors Sp. z o.o.	23-01-17	183327	Zarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej - wymiana	Zarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej - wymiana
Res Motors Sp. z o.o.	23-01-17	183327	Pióra wycieraczek przednich - wymiana	Pióra wycieraczek przednich - wymiana