

<b>Maintenance History</b>
----------------------------

Generation Date 27/06/2017

<b>Plate Number</b>	WF7593J		
<b>BO Vehicle Number</b>	126091		
<b>Make</b>	OPEL	<b>Model</b>	OPEL INSIGNIA
<b>Vehicle Description</b>	OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI INSIGNIA 163HP S/S		
<b>Contract Number</b>	26091		

Event date	Mileage	Event description	Supplier name
03/01/2017	147449	żarówka	MUCHA SP. J.
03/01/2017	147449	przeegląd wg wskazań komputera	MUCHA SP. J.
03/01/2017	147449	pasek/łańcuch rozrządu	MUCHA SP. J.
03/01/2017	147449	klocki hamulcowe tył	MUCHA SP. J.
03/01/2017	147449	klimatyzacja-dezynfekcja	MUCHA SP. J.
03/01/2017	147449	filtr przeciwpyłkowy	MUCHA SP. J.
29/07/2016	118080	tarcze hamulcowe przód	MUCHA SP. J.
29/07/2016	118080	płyn hamulcowy	MUCHA SP. J.
29/07/2016	118080	olej silnikowy	MUCHA SP. J.
29/07/2016	118080	naprawa radia	MUCHA SP. J.
29/07/2016	118080	filtr przeciwpyłkowy	MUCHA SP. J.
29/07/2016	118080	filtr powietrza	MUCHA SP. J.
29/07/2016	118080	filtr paliwa	MUCHA SP. J.
29/07/2016	118080	120000 przeegląd	MUCHA SP. J.
25/01/2016	89201	wycieraczki przedniej szyby	MUCHA SP. J.
25/01/2016	89201	płyn chłodniczy	MUCHA SP. J.
25/01/2016	89201	olej silnikowy	MUCHA SP. J.
25/01/2016	89201	klimatyzacja-dezynfekcja	MUCHA SP. J.
25/01/2016	89201	filtr przeciwpyłkowy	MUCHA SP. J.
25/01/2016	89201	90000 przeegląd	MUCHA SP. J.
22/07/2015	60190	olej silnikowy	MUCHA SP. J.

22/07/2015	60190	klocki hamulcowe przód	MUCHA SP. J.
22/07/2015	60190	klimatyzacja-dezynfekcja	MUCHA SP. J.
22/07/2015	60190	filtr przeciwpyłkowy	MUCHA SP. J.
22/07/2015	60190	filtr powietrza	MUCHA SP. J.
22/07/2015	60190	filtr paliwa	MUCHA SP. J.
22/07/2015	60190	60000 przegląd	MUCHA SP. J.
29/05/2015	46005	czujnik ciśnienia w ogumieniu	EUROMASTER POLSKA SP. Z O.O
11/02/2015	30206	olej silnikowy	DIXI-CAR S.A.
11/02/2015	30206	klimatyzacja-dezynfekcja	DIXI-CAR S.A.
11/02/2015	30206	filtr przeciwpyłkowy	DIXI-CAR S.A.
11/02/2015	30206	30000 przegląd	DIXI-CAR S.A.