

Maintenance and Repair Report

VOLVO Xc60 (WE415GG)

| Przebieg | Opis | Serwisowany przez | Ilość | Data |
|------------|--|-------------------|---------|------------|
| 114 731 km | / Przegład okresowy inne marki / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył / Półosie napędowe/przeguby napędowe / Filtr paliwa / Końcówka drążka kierowniczego - prawa / Zbieżność/geometria / Fil | | PLN 0 | 23/11/2018 |
| 91 063 km | / Przegład okresowy inne marki / Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Rura intercoolera / Płyn chłodzący / Paski napędowe osprzętu / Filtr pyłkowy / Żarówki oświetlenia zewnętrznego / | | PLN 0 | 26/10/2017 |
| 68 320 km | / Przegład okresowy inne marki / Klocki hamulcowe - tył / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Gaśnica / Filtr powietrza | | PLN 0 | 22/08/2016 |
| 50 686 km | / Pióra wycieraczek / gumki | | PLN 0 | 26/01/2016 |
| 39 541 km | / Przegład okresowy inne marki / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza | | PLN 100 | 27/08/2015 |
| 18 553 km | / Przegład okresowy inne marki / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza | | PLN 94 | 03/09/2014 |