



historia obsługi

Numer rejestracyjny : WE278LS
Marka/typ : Peugeot Boxer 330 L1H1 110KM 4d
Data 1. rejestracji : 05-01-2016

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Budmat Auto Sp. z o.o.	04-01-2019	28 546	80,67		Badanie Techniczne
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	31-10-2018	27 689	12,00	200,00	Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	05-10-2018	27 046		50,00	Naprawa opony
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	28-09-2018	26 317		50,00	Naprawa opony
Budmat Auto Sp. z o.o.	23-05-2018	23 281	150,00		Wiązka elektryczna przywrócony do stanu
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	06-04-2018	21 822	26,00	152,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon
Budmat Auto Sp. z o.o.	06-02-2018	20 220	902,60		Robocizna OT po 2 latach Olej silnikowy Filtr oleju Płyn hamulcowy Filtr powietrza Filtr paliwa Filtr kabiny
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	27-10-2017	18 012	12,00	142,00	Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	26-09-2017	17 172		160,00	Naprawa opony
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	03-04-2017	11 813	12,00	142,00	Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon
Budmat Auto Sp. z o.o.	17-01-2017	9 505	386,84		Olej silnikowy Filtr oleju
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	07-11-2016	278	12,00	142,00	Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	26-04-2016	3 120		158,00	Przechowanie opon Zawór koła Wymiana opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	15-04-2016	2 309		120,00	Relokacja opon
Anwim S.A.	16-01-2016	16		1 832,68	Relokacja opon Opona Opona Opona Opona