

Maintenance and Repair Report

FIAT Scudo (WE442KP)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
141 860 km	/ Pióra wycieraczek / gumki / Sprzęgło		PLN 0	04/02/2019
138 660 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy		PLN 0	12/12/2018
96 700 km	/ Inne / Naprawa instalacji elektrycznej		PLN 0	30/08/2018
108 200 km	/ Wymiana oleju - poza przeglądami		PLN 0	27/03/2018
89 400 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył / Filtr pyłkowy		PLN 0	09/10/2017
71 352 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód		PLN 0	01/09/2017
59 300 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 0	16/02/2017
44 245 km	/ Pióra wycieraczek / gumki		PLN 0	15/09/2016
42 520 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Zbieżność/geometria / Inne		PLN 0	23/08/2016
32 252 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr pyłkowy / Inne		PLN 0	25/04/2016