



## historia obsługi

Numer rejestracyjny : WE344NT  
Marka/typ : Hyundai Tucson 1.6 GDI Comfort 132 2WD  
Data 1. rejestracji : 09-01-2017

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
SKP Auto Complex Łukasz Nagraba	23-01-2020	40 301	80,67		Badanie Techniczne
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	13-12-2019	39 263	20,00	176,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	26-04-2019	34 186	20,00	200,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	22-10-2018	27 806	20,00	164,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Auto GT Sp. z o.o.	17-10-2018	27 670	576,30		30000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Płyn hamulcowy Filtr kabiny
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	18-04-2018	19 456	14,00	156,00	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	27-11-2017	14 377		148,00	Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	06-06-2017	4 212		148,00	Przechowanie opon Wymiana opon
Euromaster Polska Sp. z o.o.	24-05-2017	3 000		120,00	Relokacja opon
Anwim S.A.	19-01-2017	100		2 377,60	Opona Opona Opona Opona