

# Maintenance and Repair Report

## BMW Series 2 (WE671LK)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
128 488 km	/ Tłumiki / Łącznik elastyczny / Łożyska piast kół / Inne / Poduszka silnika		PLN 0	20/11/2019
120 834 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył / Filtr paliwa / Diagnostyka silnika / usterki / Olej silnikowy - poza przeglądami / Filtr pyłkowy / Akumulator / Filtr p		PLN 0	30/07/2019
101 147 km	/ Badanie rejestracyjne		PLN 0	06/12/2018
96 208 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Klocki hamulcowe - przód / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr paliwa / Amortyzator tył - prawy / Amortyzator tył - lewy / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Inne		PLN 0	29/10/2018
81 851 km	/ Pióra wycieraczek / gumki / Diagnostyka silnika / usterki / Zbieżność/geometria / Amortyzator przód - lewy / Łożyska piast kół / Inne		PLN 0	26/04/2018
77 690 km	/ Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył		PLN 0	01/02/2018
72 699 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Pióra wycieraczek / gumki / Olej silnikowy - poza przeglądami / Filtr pyłkowy		PLN 0	29/11/2017
64 040 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód		PLN 0	14/09/2017
48 495 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Gaśnica / Filtr powietrza		PLN 0	20/03/2017
39 475 km	/ Pióra wycieraczek / gumki		PLN 0	13/12/2016
33 717 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył		PLN 0	05/10/2016
24 390 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr pyłkowy		PLN 0	28/07/2016