

Historia serwisowa pojazdu Business Lease Poland Sp. z o.o.

Dealer name	Repair date	Odo	Maintenance	Work to be done
Bemo Motors Sp. z o.o.	31-12-2015	10	Wymiana opon Lato->Zima	Wymiana opon Lato->Zima
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	26-09-2019	10	Zakup opon zimowych	205/55R16 91H KRI CONTROL HP 2
Bemo Motors Sp. z o.o.	03-06-2016	20169	Klocki hamulcowe przednie - wymiana	Klocki hamulcowe przednie - wymiana
Bemo Motors Sp. z o.o.	03-06-2016	20169	Przegląd	OT-20000
DRIVER POLSKA Sp. z o.o.	05-08-2016	23920	Wymiana opon Zima->Lato	Wymiana opon Zima->Lato
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	08-08-2016	23920	Przechowalnia opon zimowych	Przechowalnia opon zimowych
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	07-12-2016	30505	Przechowalnia opon letnich	Przechowalnia opon letnich
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	07-12-2016	30505	Wymiana opon Lato->Zima	Wymiana opon Lato->Zima
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	12-04-2017	38559	Wymiana opon Zima->Lato	Wymiana opon Zima->Lato
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	12-04-2017	38559	Przechowalnia opon zimowych	Przechowalnia opon zimowych
BIG Autohandel Sp. z o.o. (Gdańsk)	04-05-2017	39852	Diagnostyka i kasowanie błędów	Hałasy podczas puszczenia sprzęgła - podejrzenie uszk sprzęgła
BIG Autohandel Sp. z o.o. (Gdańsk)	04-05-2017	39852	Sprzęgło kompletne - wymiana	Sprzęgło kompletne + koło zamachowe - wymiana
BIG Autohandel Sp. z o.o. (Gdańsk)	04-05-2017	39852	Przegląd	OT 40 000 pp 0W30
BIG Autohandel Sp. z o.o. (Gdańsk)	04-05-2017	39852	Przegląd nadwozia	Przegląd nadwozia
BIG Autohandel Sp. z o.o. (Gdańsk)	04-05-2017	39852	Samochód zastępczy	Samochód zastępczy 110 netto
BIG Autohandel Sp. z o.o. (Gdańsk)	04-05-2017	39852	Pióra wycieraczek przednich - wymiana	Pióra wycieraczek przednich - wymiana
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	04-12-2017	50672	Przechowalnia opon letnich	Przechowalnia opon letnich
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	04-12-2017	50672	Wymiana opon Lato->Zima	Wymiana opon Lato->Zima
BIG Autohandel Sp. z o.o. (Gdańsk)	05-01-2018	52826	Żarówka światła mijania prawa - wymiana	Żarówka światła mijania prawa - wymiana + pozycja lewqa
MOTO FLOTA Sp. z o.o.	27-04-2018	60139	Przegląd OT	Przegląd OT #
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	14-05-2018	60925	Przechowalnia opon zimowych	PRZECHOWALNIA OPONY ZIMOWEJ
MOTO FLOTA Sp. z o.o.	21-05-2018	61919	Klocki Przednie	Klocki Przednie #
MOTO FLOTA Sp. z o.o.	21-05-2018	61919	Pióra Wycieraczek Przednich	Pióra Wycieraczek Przednich #
MOTO FLOTA Sp. z o.o.	21-05-2018	61919	Tarcze Przednie	Tarcze Przednie wraz z hamulcami
MOTO FLOTA Sp. z o.o.	21-05-2018	61919	Przegląd OT	Przegląd OT #
MOTO FLOTA Sp. z o.o.	21-05-2018	61919	Tarcze Przednie	Tarcze Przednie #
MOTO FLOTA Sp. z o.o.	21-05-2018	61919	Pióra Wycieraczek Przednich	Pióra Wycieraczek Przednich #
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	27-11-2018	72416	Przechowalnia opon letnich	PRZECHOWALNIA OPONY LETNIEJ
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	27-11-2018	72416	Naprawa opony	NAPRAWA OPONY przy wymianie sezonowej
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	16-04-2019	79093	Utylizacja opon zimowych	UTYLIZACJA OPONY ZIMOWEJ
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	16-04-2019	79093	Wymiana opon Zima->Lato	WYM OPONYWYWAŻENIE FELGA STAL DO 16"
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	16-04-2019	79093	Przechowalnia opon zimowych	PRZECHOWALNIA OPONY ZIMOWEJ
EURO-CAR SP. Z O.O.	07-05-2019	79549	Czyszczenie/Odgrzybianie układu klimatyzacji	Czyszczenie/Odgrzybianie układu klimatyzacji
EURO-CAR SP. Z O.O.	07-05-2019	79549	Wymiana oleju	Wymiana oleju
EURO-CAR SP. Z O.O.	07-05-2019	79549	Przegląd	Przegląd 80 000
EURO-CAR SP. Z O.O.	07-05-2019	79549	Filtr przeciwpyłkowy - wymiana	Filtr przeciwpyłkowy - wymiana
EURO-CAR SP. Z O.O.	26-06-2019	82113	Kompresor klimatyzacji - naprawa/wymiana	Sprzęgło kompresora klimatyzacji - naprawa/wymiana

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	31-10-2019	89378	Wymiana opon Lato->Zima	WYM OPONYWYWAŻENIE FELGA STAL DO 16"
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	31-10-2019	89378	Przechowalnia opon letnich	PRZECHOWALNIA OPON i UTYLIZACJA