

Maintenance and Repair Report

RENAULT Clio (WE381KC)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
110 947 km	/ Przegląd okresowy / Pióra wycieraczek / gumki / Bębny hamulcowe / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji		PLN 0	20/08/2019
98 387 km	/ Przegląd okresowy / Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Filtr pyłkowy / Inne / Filtr powietrza		PLN 0	21/02/2019
83 739 km	/ Mechanizm / silnik wycieraczek		PLN 0	25/04/2018
80 238 km	/ Żarówki oświetlenia zewnętrznego		PLN 0	27/03/2018
79 867 km	/ Badanie rejestracyjne		PLN 0	20/03/2018
79 867 km	/ Przegląd okresowy / Pióra wycieraczek / gumki / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr pyłkowy / Żarówki oświetlenia zewnętrznego		PLN 0	08/03/2018
28 300 km	/ Przegląd okresowy / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 0	02/01/2018
72 153 km	/ Diagnostyka silnika / usterki		PLN 0	31/08/2017
63 635 km	/ Żarówki oświetlenia zewnętrznego / Przewód układu klimatyzacji		PLN 0	22/05/2017
59 385 km	/ Klocki hamulcowe - przód		PLN 0	28/03/2017
59 100 km	/ Przegląd okresowy / Pióra wycieraczek / gumki / Filtr paliwa / Zbieżność/geometria / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 0	28/03/2017
28 695 km	/ Przegląd okresowy / Klocki hamulcowe - przód / Płyn chłodzący / Zbieżność/geometria / Filtr pyłkowy / Żarówki oświetlenia zewnętrznego		PLN 0	21/04/2016