

Maintenance and Repair Report

OPEL Astra (WE137NN)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
99 228 km	/ Sprawdzenie zawieszenia		PLN 0	06/02/2020
96 120 km	/ Badanie rejestracyjne		PLN 0	18/12/2019
90 721 km	/ Przegład okresowy / Klocki hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył / Płyn chłodzący / Filtr pyłkowy / Żarówki oświetlenia zewnętrznego / Osłona podsilnikowa/Nadkola - uszkodzone / Filtr powietrza		PLN 0	21/10/2019
65 240 km	/ Filtr paliwa / Inne		PLN 0	11/01/2019
59 931 km	/ Przegład okresowy / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 0	23/10/2018
30 912 km	/ Przegład okresowy / Płyn chłodzący / Filtr pyłkowy		PLN 0	16/01/2018