

<b>Maintenance History</b>
----------------------------

Generation Date 09/01/2018

<b>Plate Number</b>	WF3758K		
<b>BO Vehicle Number</b>	128942		
<b>Make</b>	SKODA	<b>Model</b>	SKODA YETI
<b>Vehicle Description</b>	SKODA YETI 2.0 TDI 103KW AMBITION OUTDOOR 4WD		
<b>Contract Number</b>	28942		

Event date	Mileage	Event description	Supplier name
31/08/2017	128723	żarówka	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
31/08/2017	128723	przeegląd wg wskazań komputera	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
31/08/2017	128723	pasek klinowy osprzętu silnika	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
31/08/2017	128723	łącznik stabilizatora - przód	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
31/08/2017	128723	filtr przeciwpyłkowy	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
27/03/2017	112530	żarówka	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
27/03/2017	112530	tarcze hamulcowe tył	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
27/03/2017	112530	tarcze hamulcowe przód	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
27/03/2017	112530	piasta koła - przód	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
27/03/2017	112530	łącznik stabilizatora - tył	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
27/03/2017	112530	klimatyzacja-dezynfekcja	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
27/03/2017	112530	gaśnica	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
20/09/2016	91464	żarówka	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
20/09/2016	91464	olej silnikowy	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
20/09/2016	91464	filtr przeciwpyłkowy	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
20/09/2016	91464	filtr powietrza	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
20/09/2016	91464	filtr paliwa	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
20/09/2016	91464	90000 przeegląd	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
26/02/2016	60588	płyn chłodniczy	POLBIS AUTO SP. Z O.O.

26/02/2016	60588	olej silnikowy	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
26/02/2016	60588	filtr przeciwpyłkowy	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
26/02/2016	60588	60000 przegląd	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
01/07/2015	27916	wycieraczki tylnej szyby	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
01/07/2015	27916	wycieraczki przedniej szyby	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
01/07/2015	27916	olej silnikowy	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
01/07/2015	27916	filtr przeciwpyłkowy	POLBIS AUTO SP. Z O.O.
01/07/2015	27916	30000 przegląd	POLBIS AUTO SP. Z O.O.