

Maintenance and Repair Report

VOLVO Xc60 (WE233FV)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
109 644 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Klocki hamulcowe - tył / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 0	10/05/2017
84 848 km	/ Badanie rejestracyjne		PLN 0	16/08/2016
78 541 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Pióra wycieraczek / gumki / Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Paski napędowe osprzętu / Tuleje wahaczy / Filtr pyłkowy / Skrzynia biegów		PLN 0	14/06/2016
55 057 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył / Filtr paliwa / Płyn chłodzący / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Inne / Filtr powietrza		PLN 101	06/06/2015
27 986 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 99	06/06/2014