

Maintenance and Repair Report

OPEL Vivaro (WE025ER)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
53 525 km	/ Pióra wycieraczek / gumki / Badanie rejestracyjne		PLN 0	01/02/2016
51 049 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył		PLN 0	17/11/2015
42 088 km	/ Olej silnikowy - poza przeglądami		PLN 239	16/04/2015
33 309 km	/ Pióra wycieraczek / gumki		PLN 150	12/08/2014
30 100 km	/ Przegląd okresowy inne marki		PLN 286	29/05/2014