

Maintenance and Repair Report

OPEL Corsa (WE710JH)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
79 000 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Pióra wycieraczek / gumki / Płyn hamulcowy - wymiana / Zbieżność/geometria / Łożyska górne amortyzatorów / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 0	08/02/2018
79 091 km	/ Diagnostyka silnika / usterki / Inne		PLN 0	22/01/2018
73 697 km	/ Żarówki oświetlenia zewnętrznego		PLN 0	17/11/2017
67 058 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód		PLN 0	19/09/2017
57 279 km	/ Sprawdzenie zawieszenia		PLN 0	07/07/2017
43 028 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Klocki hamulcowe - przód / Dezynfekcja klimatyzacji / Przegląd instalacji LPG / Badanie rejestracyjne - auto z gazem		PLN 0	30/11/2016
38 742 km	/ Żarówki oświetlenia zewnętrznego		PLN 0	13/09/2016
24 995 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Inne		PLN 0	04/12/2015