

NIEZALEŻNY SPECJALISTA SAMOCHODOWY w ŁODZI
Jakub Szczepański

91-403 ŁÓDŹ, Lubeckiego 1 lok 25
tel. +48 660 368 095

wykonał(a): Jakub Szczepański

wersja danych: 9.2017

Ocena stanu technicznego pojazdu

wykonana dnia 5 06 2018 dla :

AUTAKRAJOWE.COM.PL

1. Dane pojazdu

marka Volkswagen
model CRAFTER
kraj pochodzenia PL
VIN WV12222FZE7003249
rodzaj nadwozia DKA
pojemność 1968
kolor BIAŁY
liczba drzwi 2
skrzynia biegów HANUAL
norma emisji spalin EURO5
pojazd objęty gwarancją TAK / NIE*

rok produkcji 2013
nr rejestracyjny WE 4476N
data I rej. 18.11.2013
przebieg 286 762
uszkodzony TAK / NIE*
moc (KM) 148
rodzaj pojazdu CIEŻAROWY
liczba miejsc 3
rodzaj paliwa DIESEL
ilość właścicieli 1
nazwa popr. właśc. POLSKI RUCH

2 Dokumentacja

- dowód rejestracyjny
- aktualna polisa OC
- przegląd techniczny do 31.10.2018
- ciągłość umów / faktur
- ilość kluczyków 2 szt
- dokument sprzedaży VAT23% / VAT MARŻA

- karta pojazdu
- serwisowany w ASO
- ostatni serwis 19.10.2017 / 253 000 km
- legalizacja LPG do
- faktury z napraw
- odliczenie VAT 50% / 100 %

*- zaznaczyć prawidłowe

3. Wyposażenie

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> centralny zamek |
| <input checked="" type="checkbox"/> ASR | <input type="checkbox"/> antynapad |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESP | <input type="checkbox"/> GPS |
| <input type="checkbox"/> AIRBAG ² ... szt | <input checked="" type="checkbox"/> radio CD / MP3 / USB / SD / AUX* |
| <input type="checkbox"/> klimatyzacja automatyczna | <input type="checkbox"/> nawigacja kolorowa |
| <input type="checkbox"/> klimatyzacja dwustrefowa | <input type="checkbox"/> nawigacja czarno-biała |
| <input checked="" type="checkbox"/> klimatyzacja ręczna | <input type="checkbox"/> DVD |
| <input type="checkbox"/> klimatyzacja wielostrefowa | <input type="checkbox"/> TV |
| <input type="checkbox"/> webasto | <input type="checkbox"/> HUD |
| <input type="checkbox"/> podgrzewane fotele | <input type="checkbox"/> zmieniarzka CD |
| <input type="checkbox"/> wentylowane fotele | <input checked="" type="checkbox"/> komputer pokładowy |
| <input type="checkbox"/> elektryczne fotele przód | <input type="checkbox"/> kamera cofania |
| <input type="checkbox"/> elektryczne fotele tył | <input type="checkbox"/> tempomat |
| <input type="checkbox"/> skórzana tapicerka | <input type="checkbox"/> tempomat aktywny |
| <input type="checkbox"/> welurowa tapicerka | <input type="checkbox"/> kierownica multifunkcyjna |
| <input checked="" type="checkbox"/> materiałowa tapicerka | <input type="checkbox"/> LED |
| <input checked="" type="checkbox"/> elektryczne szyby ... ² ... szt | <input type="checkbox"/> XENON |
| <input checked="" type="checkbox"/> elektryczne lusterka | <input checked="" type="checkbox"/> halogeny |
| <input checked="" type="checkbox"/> podgrzewane lusterka | <input type="checkbox"/> czujniki parkowania przód |
| <input type="checkbox"/> składane lusterka | <input type="checkbox"/> czujniki parkowania tył |
| <input type="checkbox"/> fotochromatyczne lusterka boczne | <input checked="" type="checkbox"/> wspomaganie kierownicy |
| <input type="checkbox"/> fotochromatyczne lusterko wsteczne | <input type="checkbox"/> START-STOP |
| <input checked="" type="checkbox"/> alarm fabryczny | <input type="checkbox"/> skórzana kierownica |
| <input checked="" type="checkbox"/> immobilizer | <input type="checkbox"/> przyciemniane szyby |
| <input type="checkbox"/> odcięcie zapłonu | <input checked="" type="checkbox"/> podgrzewana przednia szyba |
| <input type="checkbox"/> tunel na narty | <input type="checkbox"/> isofix |
| <input type="checkbox"/> szyberdach | <input type="checkbox"/> KEYLESS GO |
| <input type="checkbox"/> dach panoramiczny | <input type="checkbox"/> lodówka |
| <input type="checkbox"/> roleta bagażnika | <input checked="" type="checkbox"/> podłokietnik ¹ ... szt |
| <input type="checkbox"/> rolety tylnych szyb | <input checked="" type="checkbox"/> gniazdo zapalniczki ¹ ... szt |
| <input type="checkbox"/> ekrany LCD | <input type="checkbox"/> klimatyzowany schowek przedni |
| <input type="checkbox"/> alufelgi " szt | <input type="checkbox"/> domykanie drzwi |
| <input type="checkbox"/> elektryczna kłapa bagażnika | <input checked="" type="checkbox"/> producent nagłośnienia ^{sem/jure} |
| <input type="checkbox"/> spryskiwacze reflektorów | <input checked="" type="checkbox"/> zestaw głośnomówiący |
| <input checked="" type="checkbox"/> gaśnica | <input type="checkbox"/> kratka VAT-1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> trójkąt | <input type="checkbox"/> lewarek |
| <input checked="" type="checkbox"/> kamizelka | <input type="checkbox"/> koło zapasowe |
| <input type="checkbox"/> apteczka | <input type="checkbox"/> klucz do kół |
| <input type="checkbox"/> czujnik deszczu / zmierzchu* | <input type="checkbox"/> dodatkowe opony / koła* |

* - zaznaczyć prawidłowe

4 Mechanika

Rodzaj opon: letnie / zimowe / całoroczne*

Ilość bieżnika opon: PP 52 mm LP 53 mm PT 3,2 mm LT 3,3 mm

Marka opon: PRZÓD FIRESTONE TYŁ CONTINENTAL

Rozmiar opon: PRZÓD 235/65 R16C TYŁ 235/65 R16C

Rok produkcji opon: PRZÓD 13 TYŁ 15

Akumulator: sprawny / niesprawny / na gwarancji* marka NIE ODCZYTANO

Zawieszenie: szttywne / stukanie / pływanie pojazdu / skrzywienie / ściąganie*

Praca silnika: równa / falujące obroty / głośnie / cicha / w normie*

Praca skrzyni biegów: płynna / szarpanie / luźna / ciasna / w normie*

Stan oleju silnikowego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu chłodniczego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu hamulcowego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu do wspomagania: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Stan płynu hydraulicznego: maksimum / ponad połowa / połowa / minimum / poniżej minimum*

Wykryte błędy na desce rozdzielczej: brak

Wykryte błędy podczas diagnostyki komputerowej: nie stwierdzono

Wycieki w komorze silnika: nie stwierdzono

Sprawność układu wydechowego: sprawny

Adekwatność przebiegu: wysoka / przypuszczalna / niska*

DODATKOWE ATUTY POJAZDU (doposażenie, gratisy, ostatnie duże serwisy, detaling):

* - zaznaczyć prawidłowe

5 Eksploatacja

Rodzaj zastosowanego rozrządu: pasek / łańcuch

Ostatnia wymiana rozrządu: 187 766 km

data: 7 10 2016

Interwał wymiany rozrządu: 280 000 km

Rodzaj oleju silnikowego: 5 W 30

Marka oleju silnikowego: CASTROL

Ostatnia wymiana oleju silnikowego: 253 000 km

data: 19 10 2017

Interwał wymiany oleju silnikowego: 40 000 km


Rodzaj oleju w skrzyni biegów: W 1

Zalecana wymiana oleju w skrzyni biegów: TAK / NIE:

Interwał wymiany oleju w skrzyni biegów: km:

6 Wnętrze pojazdu

Opis zużycia wnętrza: zarysowania (x), braki (-), plamy (p), dziury (o)



Stan tapicerki: broki oraz powodowanego zużycie
.....
.....

1- dotyczy skrzyni biegów automatycznej

Stan pozostałych elementów wnętrza pojazdu: *g-w*

Braki: *nie stwierdzono*

Stwierdzone usterki wymagające naprawy: *g-w*

Do protokołu załączono wydruk opisujący sprawność techniczną pojazdu, weryfikowaną przez OSKP. NSS w Łodzi oświadcza iż zawarte w protokole informacje opisują stan faktyczny pojazdu na dzień sporządzenia protokołu. Informujemy, że nie mamy wpływu na różnice w stanie pojazdu, wynikające z dokonania przez właściciela zmian po sporządzeniu protokołu. Jednocześnie oświadczamy, że protokół ma charakter poglądowy i może zawierać rozbieżności związane z wyposażeniem samochodu oraz jego stanem.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Łódź, dnia 05-06-2018 r

Szczepański Jakub

OCENĘ SPORZĄDZIŁ : Jakub Szczepański

AUTA KRAJOWE
Marcin Gaworski
92-703 Łódź, ul. Brzezińska 260
NIP: 7282541502 REGON: 101578979
tel. 660 232 318
www.AUTAKRAJOWE.com.pl

Marcin Gaworski

OCENĘ PRZYJĄŁ:

AUTAKRAJOWE.COM.PL

MARKA: <u>VW</u>	NR REJESTRACYJNY: <u>DE 449GN</u>	LICZNIK: <u>286762</u>
MODEL: <u>Crafter</u>	DATA OGLĘDZIN: <u>05.06.18</u>	

KONTROLA NA STANOWISKU DIAGNOSTYCZNYM:

Opis:	✓	✗	Komentarz:
Ocena ustawienia kół:	✓		
Kontrola działania hamulców:	✓		
Kontrola działania hamulca ręcznego:	✓		
Kontrola amortyzatorów przód:	✓		
Kontrola amortyzatorów tył:	✓		
Kontrola układu kierowniczego:	✓		
Kontrola oświetlenia:		✗	lewa pozycja tył-brok

Podpis i pieczęć diagnosty




1. Niniejsza karta kontroli pojazdu ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji o zakupie w/w pojazdu.
2. Klient przed dokonaniem zakupu ma możliwość sprawdzenia auta w dowolnym serwisie, w tym w ASO oraz wykonania jazdy próbnej.



Dane pojazdu

Nr rejestracyjny
VIN
Kategoria pojazdu **Samochód osobowy**
Data badania **2018-03-29 15:30**

Marka
Model
Data 1-ej rejestracji **2018-03-29**
Stan licznika **0**

H Wstępna ocena ustawienia kół

Nr osi	Wynik	Granica min.	Granica max.
1	0,42	-3,00	3,00

I Ocena stopnia przylegania kół

Nr osi	Stopień przylegania			Nacisk statyczny		Min. nacisk dyn.		Nacisk stat. osi
	L [%]	P [%]	Δ [%]	L [daN]	P [daN]	L [daN]	P [daN]	[daN]
1	66	65	1	740	682	487	442	1422
2	34	50	32	391	519	134	261	909

J Kontrola działania hamulców roboczych

Nr osi	Opory toczenia		Maksymalna siła hamowania			Wahania sił		Nacisk NPH	Nacisk osi
	L [kN]	P [kN]	L [kN]	P [kN]	Δ [%]	L [%]	P [%]	[daN]	[kg]
1	0,24	0,35	4,80	4,84 P	1	-	-	-	-
2	1,31	1,30	4,10 P	4,03	1	-	-	-	-

K Kontrola działania hamulców postojowych

Nr osi	Maksymalna siła hamowania			Nacisk NPH	Ciśnienie w inst.
	L [kN]	P [kN]	Δ [%]		
2	4,11 P	4,08 P	0	-	-

Diagnosta: