

Maintenance and Repair Report

TOYOTA Avensis (WE383HT)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
200 500 km	/ Płyn hamulcowy - wymiana / Łożyska piast kół / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Filtr powietrza / Przegląd TOYOTA		PLN 0	17/07/2018
179 972 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Sprzęgło / Klimatyzacja - opróżnienie/napełnienie / Sprężarka klimatyzacji		PLN 0	08/03/2018
167 555 km	/ Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył		PLN 0	05/12/2017
167 555 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Pióra wycieraczek / gumki / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Filtr powietrza		PLN 0	24/11/2017
147 657 km	/ Badanie rejestracyjne		PLN 0	10/07/2017
147 657 km	/ Lampy / Reflektory - uszkodzone		PLN 0	10/07/2017
138 354 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Inne / Przegląd TOYOTA		PLN 0	25/05/2017
103 730 km	/ Filtr pyłkowy		PLN 0	15/09/2016
83 362 km	/ Pióra wycieraczek / gumki / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Przegląd TOYOTA		PLN 0	15/04/2016
77 576 km	/ Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył		PLN 0	19/02/2016
63 348 km	/ Pióra wycieraczek / gumki / Klocki hamulcowe - przód / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza / Przegląd TOYOTA		PLN 0	29/10/2015
47 215 km	Prawy tylny błotnik i drzwi zarysowane / Filtr paliwa / Inne		PLN 40	11/07/2015
41 749 km	PT błotnik zarysowany i wgnieciony / Pióra wycieraczek / gumki / Klocki hamulcowe - tył / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Przegląd TOYOTA		PLN 308	01/06/2015
21 902 km	/ Płyn chłodzący / Filtr pyłkowy / Przegląd TOYOTA		PLN 348	13/01/2015