

<b>Maintenance History</b>
----------------------------

Generation Date 21/06/2018

<b>Plate Number</b>	WF5218H		
<b>BO Vehicle Number</b>	122978		
<b>Make</b>	VOLVO	<b>Model</b>	VOLVO XC60
<b>Vehicle Description</b>	VOLVO XC60 2.4 D4 AWD MOMENTUM		
<b>Contract Number</b>	22978		

Event date	Mileage	Event description	Supplier name
15/05/2018	85453	tarcze hamulcowe tył	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
15/05/2018	85453	tarcze hamulcowe przód	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
15/05/2018	85453	przeгляд wg wskazań komputera	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
15/05/2018	85453	pasek klinowy osprzętu silnika	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
11/09/2017	81702	akumulator	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
15/05/2017	80956	przeгляд wg wskazań komputera	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
15/05/2017	80956	pasek klinowy osprzętu silnika	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
15/05/2017	80956	filtr przeciwpyłkowy	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
28/04/2016	62141	żarówka	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
28/04/2016	62141	olej silnikowy	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
28/04/2016	62141	filtr przeciwpyłkowy	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
28/04/2016	62141	filtr powietrza	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
28/04/2016	62141	30000 przeгляд	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
20/05/2015	42581	tarcze hamulcowe przód	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
20/05/2015	42581	przeгляд roczny	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
20/05/2015	42581	olej silnikowy	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
20/05/2015	42581	klocki hamulcowe tył	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
20/05/2015	42581	klocki hamulcowe przód	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
20/05/2015	42581	filtr przeciwpyłkowy	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.

---

20/05/2015	42581	bezpiecznik	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
04/06/2014	17536	przeegląd roczny	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
04/06/2014	17536	olej silnikowy	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
04/06/2014	17536	filtr przeciwpylkowy	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.
04/06/2014	17536	filtr powietrza	EUROSERVICE S.J.M.JANOWSKI, J.