

Maintenance and Repair Report

OPEL Astra (WE341LM)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
191 750 km	/ Badanie rejestracyjne		PLN 0	03/01/2019
180 214 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Filtr powietrza		PLN 0	07/08/2018
178 529 km	/ Pióra wycieraczek / gumki / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył / Zacisk hamulcowy - przód		PLN 0	23/07/2018
149 850 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Paski napędowe osprzętu / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Czyszczenie układu hamulcowego przód		PLN 0	22/01/2018
144 275 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Czyszczenie układu hamulcowego przód		PLN 0	20/11/2017
119 588 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Pióra wycieraczek / gumki / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji / Żarówki oświetlenia zewnętrznego / Filtr powietrza		PLN 0	19/06/2017
89 700 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 0	13/12/2016
89 660 km	/ Pióra wycieraczek / gumki		PLN 0	12/12/2016
79 215 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył		PLN 0	28/10/2016
59 771 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr paliwa / Filtr powietrza		PLN 0	12/08/2016
29 396 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Pióra wycieraczek / gumki / Montaż zestawu GSM / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji		PLN 0	09/05/2016