



historia obsługi

Numer rejestracyjny : WE281JH
Marka/typ : Ford Focus KB 1.6TDCi 115 Trend
Data 1. rejestracji : 23-10-2014

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Big Autohandel Sp. z o.o.	12-10-2018	202 122	1 759,58		Przeгляд Sprawdzenie pojazdu Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Tarcze hamulcowe przód Klocki hamulcowe przód Filtr paliwa Żarówka Filtr kabiny Żarówka
Inter Cars S.A.	21-09-2018	210 000	35,91		Robocizna
Big Autohandel Sp. z o.o.	15-06-2018	182 552	6 301,19		Materiały drobne Wahacz Wahacz Przekładnia kierownicza Amortyzator przedni Amortyzator przedni Zestaw naprawczy amortyzatora Tuleja wahacza Geometria pojazdu
Driver Polska Sp z o.o.	24-04-2018	184 050		489,48	Przechowanie opon Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana
Big Autohandel Sp. z o.o.	06-04-2018	181 041	2 674,69		Przeгляд Sprawdzenie pojazdu Materiały drobne Olej silnikowy Pasek rozrządu Napinacz paska rozrządu Filtr oleju Rolka paska rozrządu Pozostałe el. Skrzyni biegów Klocki hamulcowe tył Pasek klinowy Filtr powietrza Napinacz paska klinowego Żarówka
Driver Polska Sp z o.o.	03-01-2018	159 000		497,12	Utylizacja opon Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana
Inter Cars S.A.	03-01-2018	166 000	35,83		Żarówka



Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Big Autohandel Sp. z o.o.	20-11-2017	160 121	1 072,26		Przeгляд Sprawdzenie pojazdu Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Filtr paliwa Klakson Przeгляд powłoki lakierniczej Filtr kabiny
Driver Polska Sp z o.o.	31-10-2017	158 063		106,10	Utylizacja opon Przechowanie opon Wymiana opon
Phu Konocar K.Konowalek	17-10-2017	154 742	80,49		Badanie Techniczne
Bosch Auto Service	02-10-2017	150 926	43,00		Robocizna Żarówka
Big Autohandel Sp. z o.o.	14-07-2017	139 986	1 591,83		Przeгляд Sprawdzenie pojazdu Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Tarcze hamulcowe przód Klocki hamulcowe przód Płyn hamulcowy Pióra wycieraczek szyby przód Przeгляд powłoki lakierniczej
Euro-Car Sp. z o.o.	06-06-2017	133 125	1 328,03		Skrapacz klimatyzacji Naplenie klimatyzacji Odgrzybianie klimatyzacji
Driver Polska Sp z o.o.	27-04-2017	125 700		126,00	Przechowanie opon Wymiana opon
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	08-03-2017	119 676		535,90	Wymiana 2 opon Fulda Opona Opona
Big Autohandel Sp. z o.o.	06-03-2017	119 385	1 588,06	61,20	Przeгляд Sprawdzenie pojazdu Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Pozostałe el. Skrzyni biegów Wyważenie wszystkich kół Tarcze hamulcowe tył Klocki hamulcowe tył Filtr powietrza Filtr paliwa Filtr kabiny
Driver Polska Sp z o.o.	23-11-2016	101 640		126,00	Przechowanie opon Wymiana opon
Plichta Auto Sp. z o.o.	19-09-2016	99 573	610,97		100000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Odgrzybianie klimatyzacji Pióra wycieraczek szyby przód Filtr kabiny



Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Driver Polska Sp z o.o.	05-04-2016	91 715		126,00	Przechowanie opon Wymiana opon
Auto Brzezińska Sp. z o.o.	25-03-2016	87 172	89,64		Żarówka
Auto Brzezińska Sp. z o.o.	18-01-2016	78 362	1 002,76		80000 km OT Olej silnikowy Filtr oleju Klocki hamulcowe przód Filtr paliwa Filtr kabiny Robocizna Żarówka
Auto Brzezińska Sp. z o.o.	19-11-2015	67 977	59,94		
Driver Polska Sp z o.o.	22-10-2015	59 911		126,00	Przechowanie opon Wymiana opon
Auto Brzezińska Sp. z o.o.	09-10-2015	59 624	832,74		60000 km OT Olej silnikowy Filtr oleju Filtr powietrza Odgrzybianie klimatyzacji Filtr kabiny
Auto Brzezińska Sp. z o.o.	12-06-2015	38 903	686,07		40000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Filtr paliwa Filtr kabiny
Driver Polska Sp z o.o.	07-04-2015	24 325		126,00	Montaż (lato) + przechowanie
Auto Brzezińska Sp. z o.o.	20-03-2015	20 737	359,26		20000 km OT Olej silnikowy Osłona Filtr oleju Przeгляд powłoki lakierniczej
TM Logic	21-01-2015	100		98,00	Przechowanie opon
Goodyear Dunlop Tires Polska	16-11-2014	100		1 082,80	Relokacja opon Opona Opona Opona Opona
Bemo Motors Sp. z o.o.	12-11-2014	95		83,16	Wymiana opon