

Maintenance and Repair Report

OPEL Astra (WE226LC)

Przebieg	Opis	Serwisowany przez	Ilość	Data
156 649 km	/ Badanie rejestracyjne		PLN 0	15/01/2019
145 632 km	/ Klocki hamulcowe - przód / Tarcze hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył		PLN 0	24/10/2018
143 930 km	/ Żarówki oświetlenia zewnętrznego		PLN 0	18/10/2018
137 500 km	/ Turbosprężarka		PLN 0	10/09/2018
137 286 km	/ Turbosprężarka / Inne		PLN 0	31/08/2018
137 230 km	/ Diagnostyka silnika / usterki / Przepustnica/przepływomierz / Zawór EGR / Kolektor ssący		PLN 0	30/08/2018
134 000 km	/ Klimatyzacja - opróżnienie/napełnienie / Skraplacz układu klimatyzacji / Przewód układu klimatyzacji		PLN 0	27/06/2018
133 748 km	/ Diagnostyka silnika / usterki / Inne		PLN 0	18/06/2018
133 620 km	/ Turbosprężarka / Diagnostyka silnika / usterki		PLN 0	17/06/2018
128 000 km	/ Dysze spryskiwacza szyb		PLN 0	09/05/2018
116 250 km	/ Klimatyzacja - opróżnienie/napełnienie / Sprężarka klimatyzacji		PLN 0	09/05/2018
116 250 km	/ Pióra wycieraczek / gumki		PLN 0	16/04/2018
117 240 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 0	25/01/2018
97 800 km	/ Klimatyzacja - opróżnienie/napełnienie		PLN 0	07/08/2017
87 480 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Klocki hamulcowe - tył / Tarcze hamulcowe - tył / Diagnostyka silnika / usterki / Amortyzator tył - prawy / Amortyzator tył - lewy / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimat		PLN 0	25/05/2017
59 760 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Pióra wycieraczek / gumki / Klocki hamulcowe - przód / Klocki hamulcowe - tył / Filtr paliwa / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza		PLN 0	21/11/2016
30 336 km	/ Przegląd okresowy inne marki / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji		PLN 0	04/05/2016