

VIN: **VF34C9HP0CS032970**

Marka: **PEUGEOT**

Model: **308 1.6 HDI**

Typ paliwa: **DIESEL**

Rodzaj nadwozia: **HATCHBACK 5D**

Data wygenerowania raportu: 2019-03-15 18:25:03 UTC +0100



## WIEK POJAZDU

WG DATY PRODUKCJI / ROKU MODELOWEGO



Data produkcji / Rok modelowy: **2012**

WG PIERWSZEJ REJESTRACJI POJAZDU



Data pierwszej rejestracji: -



## PODSUMOWANIE RAPORTU

### 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przydatne informacje

Liczba wpisów: 2



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 18



Informacje o producencie

Liczba wpisów: 1



Poprawność VIN

Niedostępny



Sprawdzenie baz skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 12, Odnotowano: 0



Akcje serwisowe / usterki

Liczba wpisów: 0



### 2. HISTORIA POJAZDU

Odczytane przebiegi

Liczba wpisów: 3



Historia uszkodzeń

Liczba wpisów: 4



Dziennik użytkowania

Liczba wpisów: 1



Historia cenowa

Liczba wpisów: 0



### 3. INFORMACJE DODATKOWE

Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia pojazdu

Liczba wpisów: 0



Wyposażenie

Liczba wpisów: 179



# 1. INFORMACJE PODSTAWOWE




## PRZYDATNE INFORMACJE

### ŚREDNI PRZEBIEG POJAZDU

138030

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

### ŚREDNI PRZEBIEG POJAZDÓW



**Uwaga:** Na wykresie przedstawiono średni przebieg wg rocznika samochodów z silnikiem PB i ON.



## INFORMACJE O POJEŹDZIE

LICZBA WPISÓW: 18

VIN: **VF34C9HP0CS032970**



Producent	<b>PEUGEOT</b>	Model	<b>308</b>
Rodzaj nadwozia	<b>HATCHBACK 5D</b>	Typ paliwa	<b>DIESEL</b>
Pojemność silnika [cm3]	<b>1600</b>	Kraj producenta	<b>FRANCJA</b>
Rok modelowy	<b>2012</b>	Kod koloru lakieru	<b>EZR</b>
Kolor lakieru	<b>GRIS ALUMINIUM</b>	Próbka koloru lakieru	
Kod silnika	<b>DV6DTE</b>	Silnik	<b>1.6 HDI</b>
Norma emisji spalin	<b>DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5</b>	Moc silnika	<b>68KW (92HP)</b>
Układ kierowniczy	<b>LEWOSTRONNY</b>	Typ skrzyni biegów	<b>MANUALNA</b>
Skrzynia biegów	<b>SKRZYNIA MECHA BE4 L</b>	Średnie spalanie [l/100km]	<b>5.99</b> źródło: <a href="http://motostat.pl">motostat.pl</a>



## INFORMACJE O PRODUCENCIE

LICZBA WPISÓW: 1

Nazwa	Adres	Kraj	Data
Automobiles Peugeot	75 Avenue De La Grande Armee 75016 Paris France	Francja	1999-05-19



## BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

PRZESZUKANE BAZY: 12 ODNOTOWANO: 0

Kraj	Źródło	Znaczenie	Dostępne informacje
	Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja		Nie odnotowano
	Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja		Nie odnotowano
	Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja		Nie odnotowano
	Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja		Nie odnotowano
	Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja		Nie odnotowano
	Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli		Nie odnotowano
	Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja		Nie odnotowano
	Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja		Nie odnotowano
	Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli		Nie odnotowano
	Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt		Nie odnotowano
	Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)		Nie odnotowano
	Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe		Nie odnotowano



## AKCJE SERWISOWE / USTERKI

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Opis	Źródło	Znaczenie	Komentarz
--	--	--	--	--

## 2. HISTORIA POJAZDU



## ODCZYTANE PRZEBIEGI

LICZBA WPISÓW: 3

Data	Przebieg	Szczegóły
2017-06	123 022 km	ZGŁOSZONO PRZEBIEG POJAZDU
2015-07	73 802 km	ZGŁOSZONO PRZEBIEG POJAZDU
2012-09	15 161 km	ZGŁOSZONO PRZEBIEG POJAZDU



## HISTORIA USZKODZEŃ

LICZBA WPISÓW: 4

Data	Graficzna prezentacja uszkodzenia	Szczegóły
2017-06		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: <b>POLSKA</b> Rezultat: <b>USZKODZENIE NADWOZIA</b> Miejsce uszkodzenia: <b>Tył</b> Kwota: <b>4000 - 4500 PLN</b>
2015-07		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: <b>POLSKA</b> Rezultat: <b>USZKODZENIE NADWOZIA</b> Miejsce uszkodzenia: <b>Przód, Lewy przód</b> Kwota: <b>5000 - 7000 PLN</b>
2012-12		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: <b>POLSKA</b> Kwota: <b>30000 - 50000 PLN</b>
2012-09		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: <b>FRANCJA</b> Przyczyna: <b>KOLIZJA</b> Rezultat: <b>USZKODZENIE NADWOZIA</b> Miejsce uszkodzenia: <b>Przód</b> Kwota: <b>10000 - 15000 EUR</b>

KOLIZJA



## DZIENNIK UŻYTKOWANIA

LICZBA WPISÓW: 1

Data	Szczegóły
2012-03-26	ROZPOCZĘCIE OKRESU GWARANCYJNEGO



## HISTORIA CENOWA

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Cena	Szczegóły
--	--	--



## CHRONOLOGICZNA HISTORIA POJAZDU

LICZBA WPISÓW: 8

Data	Przebieg	Szczegóły
2017-06	123 022 km	ZGŁOSZONO PRZEBIEG POJAZDU



## CHRONOLOGICZNA HISTORIA POJAZDU

LICZBA WPISÓW: 8

Data	Przebieg	Szczegóły
2017-06		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: <b>POLSKA</b> Rezultat: <b>USZKODZENIE NADWOZIA</b> Miejsce uszkodzenia: <b>Tył</b> Kwota: <b>4000 - 4500 PLN</b>
2015-07	73 802 km	ZGŁOSZONO PRZEBIEG POJAZDU
2015-07		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: <b>POLSKA</b> Rezultat: <b>USZKODZENIE NADWOZIA</b> Miejsce uszkodzenia: <b>Przód, Lewy przód</b> Kwota: <b>5000 - 7000 PLN</b>
2012-12		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: <b>POLSKA</b> Kwota: <b>30000 - 50000 PLN</b>
2012-09	15 161 km	ZGŁOSZONO PRZEBIEG POJAZDU
2012-09		ODNOTOWANO SZKODĘ NA POJEŹDZIE Kraj: <b>FRANCJA</b> Przyczyna: <b>KOLIZJA</b> Rezultat: <b>USZKODZENIE NADWOZIA</b> Miejsce uszkodzenia: <b>Przód</b> Kwota: <b>10000 - 15000 EUR</b>
2012-03-26		ROZPOCZĘCIE OKRESU GWARANCYJNEGO

## 3. INFORMACJE DODATKOWE



### DZIENNIK SPRAWDZEŃ

LICZBA WPISÓW: 0

Data	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja	Znaczenie
--	--	--	--	--



### WYPOSAŻENIE

LICZBA WPISÓW: 179

Kod	Opis	Kod	Opis
--	WYSOKA ŚREDNIA	--	LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
--	EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM	--	PŁÓTNO STARTING + OMNI "XW"
--	"FX"	--	SKRZYNIA MECHA BE4 L
--	DIESEL TURBO DV6DTED	--	WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
--	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP	--	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
--	DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5	--	UKŁAD WYDECHOWY STANDARDOWY
--	SILNIK TYPU DV	--	1600 CM3
--	KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD	--	ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM



## WYPOSAŻENIE

LICZBA WPISÓW: 179

Kod	Opis	Kod	Opis
--	CHŁODNICA 21,3 DM2 18F1	--	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
--	68 KW - 230 NM	--	AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
--	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5	--	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
--	1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.	--	BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
--	SYSTEM WTRYSKU BOSCH	--	FILTR ZBIORN. WEWN.
--	BEZ STOP AND START	--	SKRZYNIA MECHA 5
--	SKRZYNIA MECHA BE4 L	--	CP 19 X 72
--	KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.	--	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
--	MECHANIZM RÓŻNICOWY 84	--	ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
--	OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA	--	KOŁO 7 CALI
--	MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	--	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
--	SKRZYNIA MECHA BE4T	--	ABS
--	DRAŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 27	--	DRAŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 22,5
--	ZAW NORMALNE	--	Z SYSTEMEM ESP
--	ESP BOSCH 8 1	--	KIEROWNICA ELEKTRO HYDRAULICZNA WSPOMAGANA TRYB SLPEEP
--	ZESP.PEDAŁÓW STAND.	--	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
--	KLAKSON STANDARDOWY	--	ANTENA + GPS + GSM
--	MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL	--	LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
--	LISTWY OCHRONNE BOCZNE	--	STYL TOLIMAN 16 CALI
--	Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA	--	PODŚWIETLANE LOGO
--	BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU	--	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
--	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE	--	OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD
--	BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH	--	WYGŁ PRZEGR CZOŁ + DÓŁ + MASKA + ZESP NAP DŁUGI
--	WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW	--	WYCIERACZKA TYL
--	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW	--	WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
--	BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM	--	BEZ SZYBY W DACHU
--	PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE	--	ZDERZAK PRZ/TYL SPORT KOLOR NADWOZIA + DRAŻEK CZARNY
--	BEZ CHLAPACZY TYL	--	BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
--	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	--	KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
--	KLAMK ZEWN + PODST LUST WST + LUST WST KOL NADW	--	SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
--	DACH SZTYWNY	--	PAS PRZEDNI CZARNY BŁYSZCZĄCY + TYLNY DEKOR CHROM



## WYPOSAŻENIE

LICZBA WPISÓW: 179

Kod	Opis	Kod	Opis
--	PRZYCIEMNIONA	--	BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
--	PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA	--	PŁÓTNO STARTING + OMNI "XW"
--	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO	--	ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
--	KANAPA DZIELONA SKŁADANA	--	BEZ DODATK KANAPY
--	Z PODŁOKIETNIKIEM TYL	--	PÓŁKA
--	PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW	--	PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
--	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	--	BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
--	PODZIAŁKA W KM/H	--	KONSOLA DŁUGA
--	KIEROWNICA PO LEWEJ	--	OGRZEWANIE DODATKOWE AUTOMATYCZNE
--	STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ	--	DESKA ROZDZ PODSTAWA CZARN U WARM SILVER
--	LAMP. CZYT. MAP + OSWIETL.OTOCZENIA	--	BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
--	BEZ SCHOWKA POD FOTEL	--	SKALOW 230 KM/GODZ 140 MIL/GODZ TŁO BIAŁE PIERŚC CHROM+MATRYCA
--	4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL	--	ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
--	WYGŁ PRZEGR CZOŁ 13 KG + POD KANAPĄ TLN	--	PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
--	STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY	--	STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
--	REGULACJA KSZTAŁTU FOTEŁA KIER	--	OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
--	BEZ SKŁADANEGO FOTEŁA KIER	--	BEZ SKŁADANEGO FOTEŁA PRZED PAS
--	PODŁOKIETN. ŚRODK. SIEDZ. PRZ.	--	WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
--	BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD	--	Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRADEM
--	ŻARÓWKA HALOGENOWA	--	PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
--	BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY	--	WYŚW (NAWIGACJA+WIDEO+RADIO+ZEGAR,T>,CD)
--	BEZ SIATKI WINDSCHOT	--	LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
--	PODNÓŻEK KIER.	--	WYPEŁNIENIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA STANDARD
--	CZUJNIK POZIOMU OLEJU	--	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
--	PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA	--	BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
--	PODUSZKA POW PASAŻERA	--	BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
--	LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE	--	RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
--	CHR KLAMKA DRZWI + POMALOWANA MASKOWNICA	--	ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
--	BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.	--	BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA



## WYPOSAŻENIE

LICZBA WPISÓW: 179

Kod	Opis	Kod	Opis
--	STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU	--	SCHOWEK NA OKULARY
--	SYSTEM RADIONAWIGACJI PAMIĘĆ FLASH "RNEG"	--	CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
--	TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI	--	LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
--	PODUSZKA POW KIEROWCY	--	SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
--	BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU	--	BI TUNER RADIO
--	RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.	--	BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
--	BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON	--	GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM
--	BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ	--	BEZ AMPLITUNERA
--	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA	--	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
--	BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ	--	PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
--	KIER SKÓRA 3 RAMIONA	--	1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
--	BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY	--	BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
--	NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY	--	ALTERNATOR KLASA 15
--	KLAKSON STANDARDOWY	--	AKUMULATOR L3 450
--	ROZRUSZNIK KLASA 6	--	STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
--	ŚWIATŁA DZIENNE PRZ	--	Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA
--	LAMP. CZYT. MAP + OSWIETL.OTOCZENIA	--	PODŚWIETLANE LOGO
--	BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU	--	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
--	ŻARÓWKA HALOGENOWA	--	BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
--	Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	--	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
--	ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW	--	BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
--	AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ	--	



## ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

LICZBA ZDJĘĆ: 0

Data	Szczegóły	Liczba zdjęć
--	--	--



## Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez ASDIRECT Sp. z o.o. o tym fakcie.

ASDIRECT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi ASDIRECT Sp. z o.o.

Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody ASDIRECT Sp. z o.o.

ASDIRECT Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

ASDIRECT Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez ASDIRECT Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.