



## historia obsługi

Numer rejestracyjny : WE580ML  
Marka/typ : Volkswagen CC 2.0 TDI-CR DPF BMT 150 4d  
Data 1. rejestracji : 01-06-2016

Nazwa warsztatu	Data wykonania prac:	licznik	Kwota obsługa	Kwota opony	Wykaz towarów/usług
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	05-12-2018	131 723	20,00	1 362,64	Czujnik ciśnienia koła Przechowanie opon Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	28-09-2018	122 000		744,60	Utylizacja opon Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana
Ciesiółka Auto Group sp.j.	07-09-2018	122 186	1 725,17		120000 km OT Robocizna Materiały drobne Olej silnikowy Filtr oleju Łożysko koła przód Klocki hamulcowe przód Filtr kabiny Robocizna
Ciesiółka Auto Group sp.j.	16-08-2018	118 297	494,05		Pompa wody Płyn chłodzący
Ciesiółka Auto Group sp.j.	22-06-2018	110 595	62,36		Olej silnikowy
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	17-05-2018	104 591		123,00	Utylizacja opon Przechowanie opon Wymiana opon
Ciesiółka Auto Group sp.j.	02-02-2018	91 337	828,33		90000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Akcja przywoławcza Sonda Lambda Filtr kabiny
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	11-12-2017	77 984		148,00	Przechowanie opon Wymiana opon
Ciesiółka Auto Group sp.j.	30-06-2017	61 145	985,80		60000 km OT Robocizna Olej na dolewkę 1L uzupełnienie Olej silnikowy Filtr oleju Geometria pojazdu regulacja Odgrzybianie klimatyzacji czyszczenie Pióra wycieraczek szyby przód Filtr kabiny
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	12-04-2017	47 214		148,00	Przechowanie opon Wymiana opon



<b>Nazwa warsztatu</b>	<b>Data wykonania prac:</b>	<b>licznik</b>	<b>kwota obsługa</b>	<b>Kwota opony</b>	<b>Wykaz towarów/usług</b>
Ciesiółka Auto Group sp.j.	28-12-2016	29 365	543,62		30000 km OT Robocizna Olej silnikowy Filtr oleju Filtr kabiny
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.	29-10-2016	20 228		2 464,60	Przechowanie opon Wymiana opon Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana Opona wymiana